

NÁLEZ :

Identifikace traktoru : **TRAKTOR KOLOVÝ LESNICKÝ LKT, RZ S03 1716**

Druh : Traktor kolový lesnický
Značka a typ : LKT 81 T
Číslo TP : ZA 114508 ORV č. ZAA 257247
RZ : S03 1716
Výrobce : ZTS TEES Lesné traktory, Trstená, Slovensko
Výrobní číslo karoserie : VIN 26213, modelový rok : 2007
Druh karoserie : Bezpečnostní kabina
Barva : Žlutá základní.
Číslo motoru : Výmaz Palivo : NM
Druh, obsah, výkon : Typ 8004.030.138, zdv. objem 4 866 cm³, 75,5 kW, 2 200 ot.(min.-1)
Počet náprav – z toho poháněných : 2 - 2
Druh a rozměr pneu prvomontáže : Mitas 16.9 - 30
Datum prvního uvedení do provozu : 18. 07. 2007
Vlastník traktoru : LESS A FOREST s.r.o., Bohdaneč
Údaje na vozidle s údaji dokumentaci souhlasí.
Počet motohodin : cca 2 300 MTH
Platnost STK : 26. 07. 2015

Údaje o opravách : Běžné opravy a údržba související s provozem traktoru.

Výbava : Původní, provozní opotřebení.

Prohlídka a zkušební jízda :

Prohlídka vozidla : dne 07. 08. 2014 Orlické hory.

Za účasti : pan Chrudima,
který podal objektivní informace o technickém stavu, provozu, opravách a poškozeních.

Zkušební jízda dne : neprovedena

Stav vozovky : sucho

Vozidlo řídil : vadná převodová skříň, prasklý obal převodovky

Pneumatiky :

Výchozí cena pneu prvomontáže : Mitas 16.9 – 30 4 ks

CNPP : 46 000,- Kč

Při prohlídce na traktoru : Mitas

16.9 – 30 4 ks po 30 % t. j. 13 800,- Kč

Časová cena pneu : CČPV = 13 800,- Kč

Technický stav jednotlivých skupin při prohlídce.

Motor s příslušenstvím – původní, provozní opotřebení, vadný, vadné rozvody.

Spojka – provozní opotřebení.

/Motor ze zkušební série výrobce DS Martin, značně poruchový/

Převodovka a zadní náprava – převodovka nefunkční, prasklý obal převodovky, poškozené ložisko poškodilo /ocelové kuličky/ se dostalo mezi ozubená kola.

Přední náprava hnací + řízení, celkové provozní vůle v převodu a mech. řízení. Vůle v uložení a zavěšení nápravy.

Kolové brzdy – nutná celková revize a oprava.

Kabina, ochranný rám, zasklení, topení – kabiny, provozní opotřebení.

Výbava včetně kapotáže, blatníků, elektroinstalace, – výbava provozní opotřebení, kapotáž deformace, blatníky deformace.

Vadná hydraulika – netěsnost, únik oleje.

Lak – nejednotný, četná poškození a oděrky.

Výbava karoserie – vše původní, nadměrné provozní opotřebení.

Traktor užívání v terénním lesnickém prostředí.

Mimořádná výbava :

POSUDEK : Výpočet základní amortizace : $ZA = ZAD$

Základní amortizace zohledňuje pouze dobu provozu traktoru : tj. $ZA = ZAD$

První uvedení do provozu : dne 18. 07. 2007 8. rok $ZAD = 70 \%$
/zdůvodnění : dle záznamu v TP/

$$ZAD = ZA$$

Základní amortizace : $ZA = 70 \%$

Výpočet redukované technické hodnoty :

Skupina	THS	ZA	Tech.stav	THS	PDS	PTHS
Traktor jako celek	100	70	- 40	18	100	18

$$THVR = 18 \%$$

Výpočet časové ceny.

Výchozí cena traktoru : 2 915 528,- Kč /Bez DPH/

/zdůvodnění : dle účetní evidence LESS A FOREST s.r.o./

Výpočet :

- výchozí cena			2 915 528,- Kč
- cena pneu prvomontáže			46 000,- Kč
- redukovaná cena traktoru			2 869 528,- Kč
- redukovaná Th traktoru	18 %	t. j.	516 515,- Kč
- časová cena pneu na traktoru			13 800,- Kč
- mimořádná výbava			530 315,- Kč
- časová cena traktoru			530 300,- Kč /Bez DPH/
- zaokrouhleno :			

Výpočet obvyklé ceny :

Koeficient prodejnosti : 0,8

/zdůvodnění : nabídka a poptávka


OBVYKLÁ CENA : 530 300,- Kč x 0,8 = 424 240,- Kč

Zaokrouhleno : 424 200,- Kč

Obvyklá cena : COB

424 200,- Kč /Bez DPH/

V Přerově dne 12. 08. 2014


Vypracoval : Ivan Klvač

