

## I. Nález

### 1.1 Identifikace vozidla

Technický průkaz č. UB 209562  
vydán když NISSAN Praha  
dne 19.04.2006  
Osvědčení o reg. č. UAG322517  
vydáno když MěÚ Kutná Hora  
dne 31.08.2009  
STK platné do .....

	podle TP	zjištěno na vozidle
Značka a typ vozidla	Nissan Double Cab 2.5TDI	Nissan Double Cab 2.5TDI
Provedení karoserie	PICK-UP- 4 dv.	PICK-UP- 4 dv.
Druh vozidla	nákladní automobil- pickup N1G	nákladní automobil- pickup N1G
Výrobce	Nissan M.C. Tokyo Japonsko	Nissan M.C. Tokyo Japonsko
Rok výroby	2006	2006
VIN (výr. číslo vozidla)	JN1CPUD22U0830411	JN1CPUD22U0830411
Výr. číslo karoserie	neuvedeno	nevidováno
Výr. číslo motoru	stříbrná metaliza	stříbrná metaliza
Barva vozidla	2488 / vznětový přepl	2488 / vznětový přepl
Obsah / druh motoru	98 / YD25	98 / YD25

Reg. značka / datum přidělení DLE SOUPISU V POSUDKU / 21.05.2009  
Datum prvního uvedení vozidla do provozu 09.05.2006

Držitel vozidla LESS A FOREST S.R.O., Bohdaneč  
Počet držitelů 1  
Stav počítadla ujetých km 277 600  
Ujeté km podle prohlídky a záznamu držitele 277 600

Údaje na vozidle souhlasí s údaji v dokumentaci.

### 1.2 Údaje o opravách a poškozeních vozidla, opravách hlavních skupin, jejich eventuální výměně s uvedením důvodu opravy

a/ podle záznamu v TP Bez záznamů

b/ podle dokladů držitele Bez dokladů

c/ podle sdělení držitele Odstaveno a nepoužíváno, nefunkční spojka

Na základě Vašeho požadavku jsem provedl prohlídku vozidla ve Vašem areálu v Klášterci nad Ohří. Zjistil jsem, že se jedná o vozidlo zn. Nissan Double-Cab, které je barvy stříbrná metaliza, tato je na všech dílech narušená poškozením způsobené provozem.

Karoserie je kompletní, funkční, typu pick-up 4 dv., je místy korozní, hlavně ve spojích, lemy blatníků a na podvozkové části karoserie karoserie, dále zjištěny deformace způsobené provozem - PP dveře, PZ bok, PZ plastový lem, zadní čelo nástavby, zadní nárazník, LZ bok, LP plastový lem. Jinak je karoserie značně opotřebovaná.

Vnitřní výbava je kompletní, funkční. Přístrojová deska kompletní, přístroje vč. ovladačů funkční, sedadla prosezená, sedadlo řidiče poškozené a opotřebované, čalounění zašlé, podlahová krytina opotřebovaná.

Zasklení kompletní, poškození nezjištěno.

Nástavba je kompletní, v zadní části je otevírací zadní čelo je funkční. Motor je vznětový, kapalinou chlazený. Je kompletní, chod pravidelný, výkon snížený, zvýšená spotřeba oleje. Přechody otáček plynulé, kouřivost je výraznější. Zjištěny úniky oleje. Výfukové potrubí kompletní, povrchově korozní, účinné. Spojka je nefunkční, vůle pedálu zvětšená. Motor je úměrně opotřebovaný k počtu ujetých km.

Převodová skříň je kompletní, funkční, řazení jednotlivých stupňů je bez závad, přesné. Zjištěn únik oleje. Vůle zvětšené, hlučnost zvýšená.

Přední náprava je kompletní, korozní, uložení funkční. Otočné čepy mají vůle běžné, uchycení dobré. Ložiska kol opotřebovaná. Pohon přední nápravy je funkční. Čepy řízení stav dobrý, vůle běžné. Posilovač řízení funkční, vůle řízení na volantu v normě. Pérování vč. tlumičů má menší účinnost. Hnací hřídele mají vůle zvětšené, jsou funkční.

Zadní náprava kompletní, povrchově korozní. Bez zjevných deformací. Uchycení je korozní. Ložiska kol opotřebovaná, funkční. Rozvodovka vůle zvětšené, hnací hřídele vůle zvětšené. Zjištěn únik oleje. Pérování vč. tlumičů má zhoršená funkčnost.

Brzdový systém je kompletní, nefunkční, vůle v normě. Vedení je korozní. El. instalace vč. osvětlení je kompletní, nefunkční - poškozená obě zadní světla.

Celkově je vozidlo silně opotřebované, je místy korozní, má deformace ve větším rozsahu, má nefunkční spojku.

Používáno jako firemní provozované v terénu.

### 1.6 Pneumatiky

Typ a rozměr prvomontáže	Cena	Typ a rozměr na vozidle	Cena	THP	Poz.
205 R 16 C 110R Dunlop	1 900	205 R 16 C 110R Izzarda MP 71	1 800	30	LP
205 R 16 C 110R Dunlop	1 900	205 R 16 C 110R Izzarda MP 71	1 800	30	PP
205 R 16 C 110R Dunlop	1 900	205 R 16 C 110R Izzarda MP 71	1 800	30	LZ
205 R 16 C 110R Dunlop	1 900	205 R 16 C 110R Izzarda MP 71	1 800	30	PZ
<b>Reserva</b>					
205 R 16 C 110R Dunlop	1 900	205 R 16 C 110R Dunlop - zpucháček	1 900	0	

Výchozí cena CNPP

Výchozí cena CNPV

Celková cena pneu na vozidle CCPV

9 500 Kč

9 100 Kč

2 160 Kč

### 1.7 Mimořádná výbava

Druh, typ	ks	Výeh.cena	roky	měs.	Zjišt. stav	TH %	Čas.cena
vše dle typu a stavby vozidla v PC vozu	1	0	1	1		100	0

Součet CCVM

0 Kč

## II. Posudek

### 2.1 Výpočet technické hodnoty vozidla

#### 2.1.1 Výpočet základní amortizace

- 5 - skupina vozidla
- 6 - datum uvedení do provozu (datum generální opravy)
- 7 - doba provozu skupiny - ROKY
- 8 - doba provozu skupiny - MĚSÍCE
- 9 - procenta srážky za roky provozu
- 10 - procenta srážky za měsíce provozu
- ZAD - základní amortizace za dobu (%)

5	6	7	8	9	10	ZAD
Motor + spojka	9. 5.2006	9	0	74,00	0,00	74,00
Převodovka + rozdělovací	9. 5.2006	9	0	74,00	0,00	74,00
Zadní náprava + rozvodovka + hnací hřídel	9. 5.2006	9	0	74,00	0,00	74,00
Přední náprava + rozvodovka + hnací hřídel	9. 5.2006	9	0	74,00	0,00	74,00
Rám	9. 5.2006	9	0	74,00	0,00	74,00
Skříň karoserie	9. 5.2006	9	0	74,00	0,00	74,00

Výbava karoserie	9.5.2006	9	0	74,00	0,00	74,00
------------------	----------	---	---	-------	------	-------

- I1** - skupina vozidla  
**PKM** - počet ujetých km skupiny vozů  
**I2** - první část kilometru  
**I3** - procenta srožky za první část kilometru  
**I4** - další část kilometru  
**I5** - procenta srožky za další část kilometru  
**ZAP** - základní amortizace za počet kilometrů (%)

11	PKM	12	13	14	15	ZAP
Motor + spojka	277 600	30 000	0,50	247 600	0,25	77,00
Převodovka + rozvodovací	277 600	30 000	0,67	247 600	0,33	100,00
Zadní náprava + rozvodovka + hnací hřídel	277 600	30 000	0,67	247 600	0,33	100,00
Přední náprava + rozvodovka + hnací hřídel	277 600	30 000	0,67	247 600	0,33	100,00
Rám	277 600	30 000	0,67	247 600	0,33	100,00
Sklad karoserie	277 600	30 000	0,67	247 600	0,33	100,00
Výbava karoserie	277 600	30 000	0,67	247 600	0,33	100,00

### 2.1.2 Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

- THSN** - výchozí technická hodnota skupiny  
**ZA** - základní amortizace  
**c** - technický stav skupiny dle hodnocení při prohlídce  
**THS** - ohýbek technického stavu skupiny ke dni ocenění  
**PDS** - poměrný díl skupiny z vozidla bez pneu jako celku  
**PTHs** - poměrná technická hodnota skupiny

Skupina vozidla	THSN %	ZA %	c %	THS %	PDS %	PTHs %
Motor + spojka	100,00	75,50	0	24,50	24	5,88
Převodovka + rozvodovací	100,00	87,00	0	13,00	11	1,43
Zadní náprava + rozvodovka + hnací hřídel	100,00	87,00	0	13,00	7	0,91
Přední náprava + rozvodovka + hnací hřídel	100,00	87,00	0	13,00	13	1,69
Rám	100,00	87,00	0	13,00	5	0,65
Sklad karoserie	100,00	87,00	0	13,00	21	2,73
Výbava karoserie	100,00	87,00	0	13,00	19	2,47

Součet THVR = 15,76 %

$$PTHs = \frac{THSN \cdot (100 \cdot ZA) \cdot (100 + c) \cdot PDS}{1\ 000\ 000}$$

Redukovaná technická hodnota vozidla THVR = 15,76 %

**2.2 Stanovení výchozí ceny - CN**

<i>Výše výchozí ceny vozidla CN</i>	574 623 Kč
<i>Zjištěno u pojízdniny</i>	nezjištěna
<i>Platná prodejní cena</i>	
<i>Stanovená značcem</i>	574 623,-Kč bez DPH
<i>Zdělovací cena</i>	PC dle zadavatele posudku

**2.3 Časová cena pneu na vozidle**

CČPV      2 160

**2.4 Časová cena mimořádné výbavy**

CČVM      0

**2.5 Výpočet časové ceny vozidla**

<i>Výchozí cena CN</i>	574 623 Kč
<i>Výchozí cena pneu pravomociče CNPP (odečet)</i>	9 500 Kč
<i>Redukovaná cena vozidla bez pneu CR = CN - CNPP</i>	565 123 Kč
<i>THVR vozidlo bez pneu vyjádřené v Kč (THVR, CR)</i>	89 063 Kč
<i>Časová cena pneu CČPV</i>	2 160 Kč
<i>Časová cena mimořádné výbavy CČVM</i>	0 Kč
<i>Časová cena vozu CČV = THVR, (CR-CNPP)+CČPV+CČVM</i>	91 223 Kč

**2.6 Výpočet obvyklé ceny vozidla**

Koeficient prodejnosti KP    0,17

*Zdělovací koeficient prodejnosti*

vozidlo je kompletní, nefunkční, místy má poškození - deformace, má nefunkční spojky, stav je horší než úměrný době provozu a povaze jeho užívání, používáno jako firemní  
je odstavené i rok.

Obvyklá cena vozidla COB = CČV · KP

**15 000 Kč**

slov:        patnáctitisíc Korum českých

*Výchozí cena vozidla, ceny pneumatik a mimořádné výbavy jsou zadány bez DPH*