



Daňový doklad

Číslo dokladu: 108 18127

Příjemce:

Firma

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
60300 Brno
Česká Republika

DIČ: není plátce dp

IČ: 00020338

Var.symbol: 10818127
Datum vystavení: 22.1.2016
Datum splatnosti: 5.2.2016
DUP/DPP: 22.1.2016
Způsob úhrady: Bankovním převodem

Číslo zakázky: W 252908
Identifikace zákazníka: 73016

Autocentrum ROS, a.s

Pořiči 1c, 603 00 Brno

DIČ: CZ64506908

IČ: 64506908

Č. obch.: 24198

Kontakt: 530501222

Fax číslo: 543211151

www.rosauto.cz

Bankovní spojení:

UniCredit Bank

č. účtu: 479719024/2700

IBAN: CZ32 2700 0000 0004 7971 9024, BIC: BACX CZ PP

RZV: 9B6 19-48	Typ. model: 3T437C	Datum prodeje: 4.4.2010	Číslo karoserie: TMBAF93TXA9032769	Přijem zakázky dne: 20.1.2016	Km: 208166	Servisní poradce: Šafařík
-------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	------------------------------

Doklad převzal, dílo zkontrolováno a převzato bez výhrad,
s uvedenou cenou souhlasí a uznává co do důvodu i výše.

Rekapitulace částky k úhradě:

13 162,00

Předal:

Razítko a podpis:

ČESKÁ REPUBLIKA
ÚSTŘEDNÍ KONTROLNÍ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV ZEMĚDĚLSKÝ
Hroznová 2, 603 00 Brno
Podatelna

25-01-2016

Číslo dokladu:

UKZUZ

009778/2016

Počet listů dokladu:

4

Počet příloh a listů:

Počet a druh esad, který:

Autocentrum ROS a.s.
Pořiči 1c, 603 00 Brno
tel.: 530 501 222
fax: 543 211 151
DIČ: CZ64506908

Děkujeme Vám za využití našich služeb

Obchodní společnost Autocentrum ROS, a. s. je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1898

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.



Daňový doklad

Číslo dokladu: 108 18127

Příjemce:

Firma:
Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský
Hroznová 63/2
60300 Brno
Česká Republika

DIČ: není plátce dp

IČ: 00020338

Var.symbol: 10818127
Datum vystavení: 22.1.2016
Datum splatnosti: 5.2.2016
DUP/DPP: 22.1.2016
Způsob úhrady: Bankovním převodem

Číslo zakázky: W 252908
Identifikace zákazníka: 73016

Autocentrum ROS, a.s.
Pořičí 1c, 603 00 Brno
DIČ: CZ64506908
Č. obch.: 24198
Kontakt: 530501222
www.rosauto.cz
Bankovní spojení:

IČ: 64506908

Fax číslo: 543211151

UniCredit Bank
č. účtu: 479719024/2700
IBAN: CZ32 2700 0000 0004 7971 9024, BIC: BACX CZ PP

RZV: 9B6 19-48	Typ. model: 3T437C	Datum prodeje: 4.4.2010	Číslo karoserie: TMBAF93TXA9032769	Přijem zakázky dne: 20.1.2016	Km: 208166	Servisní poradce: Šafařík
-------------------	-----------------------	----------------------------	---------------------------------------	----------------------------------	---------------	------------------------------

Vystavujeme Vám daňový doklad

Práce	Jednot.cena	ČJ	Kdo	DS(%)	PC celk.
01350000	Interválový servis	6,950	110 332	21,0	764,50
34015550	Oléj převodový vymenit	6,950	90 332	21,0	625,50
44052000	Kolo kompletní d+n	6,950	30 332	21,0	208,50
46362050	Segmenty treci přední d+n	6,950	50 332	21,0	347,50
Materiál	Jednot.cena	Množ.	VJ	DS(%)	PC celk.
3C0698151C	BRZD.DESKY	1898,000	1,00 Kus	21,0	1898,00
071115562C	OLEJ.FILTR 74kw	227,000	1,00 Kus	21,0	227,00
N 90813202	SROUB	53,000	1,00 Kus	21,0	53,00
02E305051C	FILTR OLEJ	576,000	1,00 Kus	21,0	576,00
G 052182A2	OLEJ PRO PŘEVOD.SE ZDVOJ.	617,000	6,00 Kus	21,0	3702,00
935472105	SMES OSTRIKOVACE:HAGET	27,000	1,00 Kus	21,0	27,00
G 052195M2	OLEJ MOTOROVY	520,000	4,50 Kus	21,0	2340,00
N 91084501	KROUZEK TESNICI KULATY	70,000	1,00 Kus	21,0	70,00
Ostatní		LJ		DS(%)	PC celk.
Drobný a pomocný Materiál				21,0	38,90

Rekapitulace DPH%	Sazba DPH	Základ daně	DPH	Celkem
Hodnota plnění celkem	21,0%	10877,90	2284,00	13161,90

Materiál celkem: 8931,90

Služby celkem: 1946,00

Haléř. vyr.

0,10

Částka k úhradě:

13 162,00 Kč

Vystavil:

108 Trojanová; Tel. firma: 530 501 222

Texty

NOVINKA-Objednejte se k nám pomocí objednávkového formuláře na www.rosauto.cz sekce servis.

Vyberte si termín, který Vám nejlépe vyhovuje.

Pozn.: během ZJ se žádná zvýšená hluchnost neprojeví.

Děkujeme Vám za využití našich služeb

Obchodní společnost Autocentrum ROS, a. s. je zapsána v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1898

DUP/DPP: datum uskutečnění plnění nebo datum přijetí platby podle zákona 235/2004 Sb.

Objednané práce byly provedeny dle platných podmínek pro opravy motorových vozidel.

V případě reklamace udávejte číslo daňového dokladu.

Seznam údržby



Číslo zakázky 252908	Prodejní typ 3T437C	Registrační značka 9B6 19-48	Registrace 2010-04-04
VIN TMBAF93TXA9032769	MKB (Kód mot.) CBBB	Stav kilometrů 208166	Servisní poradce
Prodejní typ SUPERB CR DPFELEGAL4	GKB (Kód přev.) LTD	Modelový rok 2010	Datum 2016-1-20

Intervalový servis (proměnlivý)

Vozidlo zevnitř	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Test vozidlových systémů: provedení	☒	☐	☐
Ukazatel servisních intervalů: vynulování diagnostickým testerem	☒	☐	☐
Houkačka: kontrola funkce	☒	☐	☐
Tlak vzduchu v rezervním kole nebo úplnost (utěšňovací prostředek, kompresor) havarijní soupravy a datum použitelnosti utěšňovacího prostředku: kontrola	☐	☒	☒

Vozidlo zvenčí	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Kontrola vložky zámku	☒	☐	☐
Karoserie uvnitř a vně: vizuální kontrola koroze při otevřených dveřích a kapotách	☒	☐	☐
Čelní sklo: vizuální kontrola poškození	☒	☐	☐
Čelní osvětlení - kontrola funkce: obrysová světla, potkávací světla, dálková světla, mlhové světlomety, ukazatele směru jízdy, varovná světla	☒	☐	☐
Zadní osvětlení - kontrola funkce: brzdová světla (také 3. brzdové světlo), zadní světlo, zpětný světlomet, mlhové koncové světlo, osvětlení registrační značky, směrovky, varovná světla	☒	☐	☐

Vozidlo odspodu	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Filtr naftových částic: kontrola - vznětové motory se sériově zabudovaným filtrem	☒	☐	☐
Motorový olej: vypuštění nebo odsátí; výměna olejového filtru	☒	☐	☐
Převodovka, rozvodovka a manžety kloubů: vizuální kontrola na netěsnosti a poškození	☒	☐	☐
Spodek vozidla: vizuální kontrola poškození a upevnění ochrany spodku vozidla, obložení prahů, vedení, zátek	☒	☐	☐
Brzdový systém: vizuální kontrola na netěsnosti a poškození	☒	☐	☐
Kabely od snímačů ABS: vizuální kontrola poškození a správného usazení	☒	☐	☐

Přední a zadní brzdové obložení: kontrola tloušťky	☒	☐	☐
Převodovka s dvojitou spojkou (DSG): výměna převodového oleje DSG a filtru ●	☒	☐	☐

Pneumatiky	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Tlak vzduchu v pneumatikách všech 4 kol: kontrola	☐	☒	☒
Levá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5	☒	☐	☐
Pravá přední pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5	☒	☐	☐
Pravá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5	☒	☐	☐
Levá zadní pneumatika: kontrola stavu a stavu vzorku, zaznamenání hloubky profilu 5	☒	☐	☐

Motorový prostor	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
● Vodní kanál: kontrola znečištění Čištění je v rámci opravy za zvláštní úhradu	☒	☐	☐
Upevnění a funkce zajišťovacího háku kapoty motoru: kontrola	☒	☐	☐
Akumulátor: kontrola testerem VAS 6161 nebo VAS 5097A (bezpodmínečně postupujte podle dílenské příručky)	☒	☐	☐
Hladina brzdové kapaliny (v závislosti na opotřebení obložení): kontrola	☒	☐	☐
Motorový olej: naplnění; (po naplnění příp. doplnit až ke značce max.), norma VW 507 00 Množství náplně 4,3 litru	☒	☐	☐

Dokončovací práce	v poř./provedeno	není v poř.	odstraněno
Vyplnění přívěsku na zrcátko a zavěšení na vnitřní zrcátko - platí jen pro některé země.	☒	☐	☐
Vyplnění štítku s příštím servisem a nalepení štítku na bok přístrojové desky na straně řidiče	☒	☐	☐

● = Dodatečná práce na základě zvláštního vyúčtování

● = Vizuální kontrola

v poř./provedeno = v pořádku není v poř. = není v pořádku, respektujte pokyny pro opravy odstraněno = Závada byla odstraněna

Poznámka k údržbě

Datum/podpis (provádějící pracovník)

Datum/podpis (výstupní kontrola)