

Historie oprav

VIN: SALLDVB583A662500

Model: LAND ROVER

Provedení: Defender

07.06.2023 14:25:27

| Číslo zakázky | P* S* | Datum příjmu | Datum předání | Cena | Stav km | Objednávka prací / popis závady zákazníkem |
|---------------|-------|--------------|---------------|-----------|---------|---|
| B080330366 | | 18.07.2008 | 18.07.2008 | 2 120,00 | 78 449 | motor nelze nastartovat Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U080330339 | P | 02.09.2008 | 16.12.2008 | 5 935,30 | 80 518 | servisní prohlídka 80 000 km Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U090330005 | P | 08.01.2009 | 08.01.2009 | 4 962,80 | 85 862 | výměna spojkového válce, odstředivého filtru oleje, oleje v převodovce, rozvodovce a přídavné převodovce, Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B090330182 | | 07.04.2009 | 24.04.2009 | 13 599,60 | 89 170 | uniká palivo, kontrola brzd, oprava kardanky Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U090330368 | P | 11.08.2009 | 21.08.2009 | 4 500,00 | 94 072 | STK + Emise Postup servisu: dle servisu pod emontáži |
| U100330011 | P | 12.01.2010 | 22.01.2010 | 6 577,70 | 99 747 | roční prohlídka Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B100330428 | | 13.08.2010 | 10.09.2010 | 12 567,00 | 103 323 | oprava starteru, výměna prachovek P brzdíčů Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B110330003 | | 03.01.2011 | 17.01.2011 | 8 000,00 | 113 627 | vyrovnání + lak LP blatník, nefunguje topení, ve voze je cítit plast, výměna LP stěrače Postup servisu: dle požadavků zákazníka a stavu po demontáži |
| B110330024 | | 17.01.2011 | 17.01.2011 | 4 080,00 | 113 627 | oprava topení Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U110330293 | P | 12.07.2011 | 13.07.2011 | 7 425,20 | 120 148 | servisní prohlídka -C-, STK + Emise Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B120330208 | | 09.05.2012 | 16.05.2012 | 6 664,00 | 120 148 | výměna regulátoru, výměna LZ směrovka + mlhovka Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U120330341 | P | 16.08.2012 | 05.09.2012 | 28 188,40 | 140 279 | servisní prohlídka Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B120330404 | | 07.09.2012 | 11.09.2012 | 1 412,00 | 140 279 | výměna zámku LP dveří Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| K130330042 | | 16.04.2013 | 22.04.2013 | 6 700,00 | 150 510 | oprava PP blatník + práh + lakování Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B130330128 | | 19.04.2013 | 22.04.2013 | 1 550,00 | 150 510 | výměna motorku ventilátoru Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U130330324 | P | 28.06.2013 | 24.07.2013 | 14 713,20 | 153 916 | STK + Emise, výměna kříže kardanky Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B130330365 | | 24.09.2013 | 04.10.2013 | 23 173,50 | 157 661 | Hlučná převodovka, oprava přídavné převodovky, servis C Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U130330434 | P | 14.10.2013 | 15.10.2013 | 1 583,80 | 157 661 | výměna oleje P+Z diferenciál Postup servisu: dle servisu pod emontáži |
| B140330288 | S | 18.08.2014 | 20.08.2014 | 4 100,00 | 172 695 | výměna akumulátoru Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B140330305 | | 18.08.2014 | 28.08.2014 | 10 084,00 | 173 063 | výměna akumulátoru Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B140330313 | | 02.09.2014 | 10.09.2014 | 5 135,20 | 173 200 | výměna palivového filtr, výměna Z kardanky Postup servisu: dle servisu pod emontáži |
| B140330328 | | 15.09.2014 | 15.09.2014 | 530,00 | 173 898 | oprava elektroinstalace palivového čerpadla Postup servisu: dle požadavků zákazníka a stavu po demontáži |

| Číslo zakázky | P* S* | Datum příjmu | Datum předání | Cena | Stav km | Objednávka prací / popis závady zákazníkem |
|---------------|-------|--------------|---------------|-----------|---------|---|
| U150330027 | P | 19.01.2015 | 22.01.2015 | 10 034,10 | 180 159 | servisní prohlídka 180.000 km, výměna oleje v přidavné převodovce + diferenciálu, chroupe ve volantu, obložení dveří řidiče přidělat, nesvíti mlhovka+kontrola zásuvky 7V, nesvíti parkovačka Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B150330073 | | 10.03.2015 | 10.03.2015 | 4 369,50 | 182 064 | výměna ložiska LZ kola Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U150330263 | P | 02.07.2015 | 16.07.2015 | 17 779,40 | 187 306 | STK 07/15 Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| D150330054 | | 15.10.2015 | 19.10.2015 | 10 025,60 | 192 369 | kontrola P+Z brzd |
| B150330544 | | 25.11.2015 | 26.11.2015 | 2 579,20 | 193 758 | výměna ložisek PP kola Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B160330034 | | 25.01.2016 | 25.01.2016 | 803,40 | 196 536 | výměna palivového filtru Postup servisu: dle servisu |
| U160330195 | P | 27.04.2016 | 17.05.2016 | 17 276,80 | 200 030 | RS 06/16 STK 07/17 Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B160330353 | | 21.07.2016 | 22.07.2016 | 823,60 | 204 898 | oprava chladicí soustavy Postup servisu: dle servisu |
| B160330387 | | 12.08.2016 | 19.08.2016 | 3 722,00 | 206 224 | výměna 4x pantů dveří, výměna kabelového svazku Postup servisu: dle servisu |
| B160330437 | | 13.09.2016 | 10.10.2016 | 1 428,40 | 207 829 | oprava osvětlení SPZ Postup servisu: dle servisu |
| B160330598 | | 16.11.2016 | 18.11.2016 | 2 719,20 | 211 723 | výměna motoru topení Postup servisu: dle servisu |
| U170330283 | P | 30.05.2017 | 31.05.2017 | 4 730,00 | 220 079 | STK 07/17 , roční servis Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U170330332 | P | 30.06.2017 | 04.07.2017 | 1 825,00 | 221 420 | STK + Emise Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B170330512 | | 23.08.2017 | 19.09.2017 | 21 121,20 | 221 420 | výměna zámku dveří řidiče Postup servisu: dle požadavků zákazníka a stavu po demontáži |
| B170330632 | | 24.10.2017 | 25.10.2017 | 5 447,80 | 225 789 | výměna Z tlumičů Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B180330038 | | 26.01.2018 | 13.02.2018 | 3 219,20 | 225 789 | nejdou světla Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B180330190 | | 25.04.2018 | 01.06.2018 | 9 547,60 | 234 516 | kontrola aplivové soustavy, P zástěrka , výměna pneu Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B180330415 | | 16.08.2018 | 24.08.2018 | 10 213,40 | 240 481 | roční servis Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B180330473 | | 26.09.2018 | 23.10.2018 | 8 392,00 | 243 384 | výměna P tlumičů Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B180330640 | | 26.11.2018 | 26.11.2018 | 1 112,50 | 243 384 | výměna pneu Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B190330123 | | 02.04.2019 | 18.04.2019 | 12 471,40 | 243 384 | výměna palivového čerpadla Postup servisu: dle požadavků zákazníka a stavu po demontáži |
| U190330372 | P | 27.06.2019 | 17.09.2019 | 2 658,00 | 255 800 | STK Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| U190330668 | P | 11.12.2019 | 10.02.2020 | 37 724,20 | 255 800 | RS Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| D210330064 | P S | 05.08.2021 | | 0,00 | 278 201 | příprava a provedení STK+EMISE, servis 280tkm, nesvíti kontrolka 4x4, Postup servisu: dle servisu po demontáži |

*) P - pravidelná údržba
*) S - stornovaná zakázka

| Číslo zakázky | P* S* | Datum příjmu | Datum předání | Cena | Stav km | Objednávka prací / popis závady zákazníkem |
|---------------|-------|--------------|---------------|-----------|---------|---|
| U210330454 | P | 05.08.2021 | 10.08.2021 | 11 442,50 | 278 201 | příprava a provedení STK+EMISE, servis 280tkm - AB, nesvítil kontrolka 4x4, výměna čepů řízení Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B210330573 | | 11.10.2021 | 21.10.2021 | 15 560,80 | 280 805 | výměna Rep - setu spojky, oprava výfuku, Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B210330635 | | 27.10.2021 | 05.11.2021 | 816,00 | 281 591 | výměna přepínače světel Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B220330362 | | 28.06.2022 | 29.06.2022 | 2 206,40 | 288 996 | blinkry svítí i přes neseprnutý spínač (vnitřní kontrolka občas problikne), ko Z mlhovka, po vypnutí zapalování motor nezhasíná Postup servisu: dle servisu po demontáži |
| B220330520 | | 27.09.2022 | 05.12.2022 | 3 200,00 | 292 276 | vůz nestratuje Postup servisu: dle servisu po demontáži |

AUTOSE RUIS OD OVEČ

| | |
|-------------|--|
| Červen 2021 | Zadní díl výfuku, uložení tlumičů |
| Květen 2022 | Nové brzdové kotouče, destičky, čepy řízení, tlumič řízení |
| Leden 2023 | Přetěsnění vstříků, výměna lišty vstříků |
| Březen 2023 | Oprava spojky |

*) P - pravidelná údržba
*) S - stornovaná zakázka