



ŠKODA Plus

Insolvenční správce
Ing. Ivan Chrtek
Mánesova 855
339 01 Klatovy III

V Klatovech dne 22.11.2017

Stanovení ceny vozu,

na základě Vaší žádosti jsme posoudili technický a faktický stav vozu Škoda Octavia Combi 1,6 FSI, černé metalické barvy, č. karoserie TMBHB61ZX62131236, abychom mohli stanovit obvyklou současnou cenu tohoto vozu.

Na základě tohoto posouzení jsme toho názoru, že obvyklá současná cena uvedeného vozu s přihlédnutím k technickému stavu, poškození karoserie, opotřebení interiéru, najetým kilometrům a výbavě činí 38.672,- CZK včetně DPH.

Jsme tedy toho názoru, že prodej daného vozidla lze v současné době realizovat za částku ve výši 38.672,- CZK včetně DPH.

Přílohy:

1. Zápis o technickém stavu vozidla.
2. Protokoly diagnostiky
3. Ocenění ojetého vozidla

Jan Hošek

Vedoucí prodeje ojetých vozů

AUTO NEJDL s.r.o.
odd. prodeje ojetých vozů
Domažlické předměstí 610
339 01 Klatovy III
tel. 376 358 623
DIČ: CZ47715804
IČ: 101191707/0300 ①
 ŠKODA Plus

Zápis o technickém stavu vozidla

 **ŠKODA** Plus
Základní údaje/klient

Jméno a příjmení:	MICHAEL VOLÁK	Rodné číslo:	981231/2031
Trvalé bydliště:	ŠUMAVSKÉ NÁDRŽE 174, 340 22 Mýso	Číslo OP:	—

Protiúčet:

☒ Hotově:

Komise:

Záloha:

Slevy:


Nákup jiného vozu:

Klient "název autosalonu":

Datum: 22.11.2014

Značka a typ vozu	ŠKODA OCTAVIA COMBI 1,6 FS AMBIENTE
Druh vozidla	OA
RZ	SP4 4511
Rok výroby/ uvedení do provozu	5.4. 2005 v.čr od 22.11.2014
Identifikační číslo vozidla (VIN)	TMBAD612X62131236
Číslo/ typ motoru	DLE
Obsah válců (ccm)/ výkon motoru (kW)	1598 / 85 kW 3A98
Typ převodovky/ počet rychlostí	MAN 15
Číslo technického průkazu	NE 1553 84
Stav km na tachometru	224 854 (ověřeno)
Barva vozidla	ČERNÁ METAL
STK/ emise	1.12.2014
V záruce do	—
Provozovatel vozidla	—
Počet majitelů	NEZJIŠTĚNO v.čr 1
Palubní literatura	—
Servisní knížka (vedená/ nevedená)	NEVÍ
Klíče od vozu/ počet	?
Klíče od mech. zabezp. zařízení/ počet	—
Dálkové ovládání	—
Dálniční známka	—
Rezerva/ sada na opravu, hever, klíč	NEVÍ
Lékárna, trojúhelník	-11-

POŠKOZENÍ:



POPIS TECHNICKÉHO STAVU

1. KAROSERIE

- ☒ původní ☐ nehavarovaná ☐ neopravovaná ☐ mírně poškozená
☒ rozsáhle poškozená ☐ opravovaná ☒ opravovaná po nehodě

Zjištěné závady:

LAHODNÉ VADY PO CELÉM ODVODU KAROSERIE, HAVAROVANÁ NA PŘEDNÍ ČÁST
CHYBÍ KLIMATIZACE NA POKRANÍ ŽILOTROSTI, CHYBÍ SPODNÍ ČÁST PŘEDNÍHO
NADRAŽNÍKU, KRYT POD MOTOREM CHYBÍ, VYSŠÍ HODNOTY LAKU NA CELÉM VOZIDLE

2. MOTOR

- ☐ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☒ nižší výkon ☒ vyšší hlučnost
☒ rosi olej ☒ zjevný únik oleje ☐ nutná kontrola, příp. oprava

Zjištěné závady: UTLIŽENÁ MĚŘKA OLEJE (NELZE ZJIŠTIT STAV NAPLNĚ OLEJEM V MOTORU)

REMEN PRÍSLUŠENSTVA NADRAŽKA VÝMĚNA

ROZVODX DOPORUČENÁ VÝMĚNA SVÍTI SERVISNÍ PROHLÁŠKA

3. SPOJKA

☐ AUTOMATICKÁ

- ☐ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☐ nutná kontrola ☒ nutná výměna

Zjištěné závady: NADMĚRNÉ OPOTŘEBENÍ

4. PŘEVODOVKA ☐ AUTOMATICKÁ Počet stupňů: 5
- ☒ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☒ hlučná ☐ nutná oprava
- ☒ únik oleje ☐ poškozená
- Zjištěné závady:

5. PŘEDNÍ NAPRAVA
- ☒ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☐ vůle v uložení a závěsech
- ☐ mechanické opotřebení ☐ nutná oprava
- Zjištěné závady: *MANŽETA VĚŠEČKY KLAMNÁ PRÁCOVÍ POŠKOZENÁ*

6. ZADNÍ NAPRAVA
- ☒ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☐ vůle v uložení a závěsech
- ☐ mechanické opotřebení ☐ nutná oprava
- Zjištěné závady:

7. TLUMIČE
- ☐ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☒ snížená účinnost
- ☐ zjevná závada ☒ nutná oprava
- Zjištěné závady: ☒ doporučená kontrola

8. ŘÍZENÍ
- ☒ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☐ vůle v závěsech
- ☒ zveřejněná vůle ☐ zjevná závada - nutná oprava
- Zjištěné závady:

9. ELEKTRICKÁ VÝBAVA
- ☐ přední a koncová světla, mlhovky, blinkry ☒ funkční ☐ nefunkční
- ☐ osvětlení interiéru, přístroj, desky, funkčnost ☒ funkční ☐ nefunkční
- ☐ vyhřívání a ovládání oken ☒ funkční ☐ nefunkční
- ☐ přední a zadní střecha, osifikovače ☒ funkční ☐ nefunkční
- ☐ klimatizace, topení, ventilace ☒ funkční ☐ nefunkční
- ☐ akumulátor ☒ funkční ☐ nefunkční
- ☐ ostatní ☒ funkční ☐ nefunkční
- Zjištěné závady: *NEFUNKČNÍ ZADNÍ SEDACÍ, LP ODBRANĚNÍ + ZADNÍ*

10. VÝFUKOVÁ SOUSTAVA
- ☐ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☒ zvýšená hlučnost
- ☒ zveřejněná koroze ☒ zjevná závada - nutná oprava
- Zjištěné závady: *NEFUNKČNÍ KAPALYNA PRÁCOVÍ*

11. BRZDY
- ☒ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☒ snížená účinnost
- ☐ zjevná závada - nutná oprava ☐ neúčinnost soustavy
- Zjištěné závady: *NEFUNKČNÍ ZADNÍ BRZDA ZADNÍ BRZDA PRÁCOVÍ*

12. PNEUMATIKY A DISKY
- Typ disku: ☒ ocelové ☐ Al.
- Výrobce, značka, rozměr: LP 4 PP 4 LZ 6 PZ 6 REZ *NEFUNKČNÍ*
- Hloubka dezénu v %: *NA*
- Zjištěné závady: *NA*

13. INTERIÉR

- ☐ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení ☒ znečištěný ☒ poškozený
- Zjištěné závady: *POŠKOZENÝ ČALOUNĚNÍ SEDADLA RYCHLÝ, ODBRANĚNÍ DVEŘÍ ŘÍDÍCÍ*

14. OSTATNÍ POŠKOZENÍ, CHYBY

CHYBY, ROZSTRAŽENÁ PRÁCOVÍ PRÁCOVÍ

15. CELKOVÝ STAV VOZU
- ☐ stav úměrný stáří a běžnému opotřebení
- ☐ zvýšené opotřebení
- ☒ nadměrné opotřebení

16. VÝBAVA VNĚJŠÍ

17. VNITŘNÍ VÝBAVA

- ☐ Bezklíčové odemýkání ☐ Autocalarm ☒ Loketní opěrka přední
- ☐ Bi - xenonové světlomety ☐ Autorádio ☐ Malý kožený paket
- ☒ Centrální zamykání ☒ Autorádio s CD přehrávačem ☐ MaxiDot
- ☒ Dálkové ovl. centr. zamykání ☐ AUX vstup ☐ Multifunkční volant
- ☐ Kola z lehkých slitin ☐ CD měnič ☐ Navigační systém
- ☒ LED světlomety ☒ Dělná zadní sedadla ☒ Nastavitelný volant
- ☒ Metalický lak ☐ DVD přehrávač ☒ Páubní počítač
- ☐ Osifikovače světlometů ☐ EI. vyhřívání přední sklo ☐ Sound systém
- ☐ Paroramatická střecha ☐ EI. ovládaná zrcátka ☐ Sportovní sedadla
- ☐ Parkovací senzory vrazu ☐ EI. vyhřívání zrcátka ☐ TV tuner
- ☐ Park. senz. vrazu a vpředu ☐ EI. ovládaná přední okna ☐ Ukazatel vnější teploty
- ☒ Přední mlhovky ☐ EI. ovládaná zadní okna ☐ USB slot
- ☒ Sportovní paket ☐ Sítěšný nosič ☐ EI. ovládaná 5. dveře ☐ Ventilovaná sedadla
- ☐ Sítěšný okno ☐ SUNSET ☐ Tažné zařízení ☐ EI. ovládaná přední sedadla ☐ Vyhřívání sedadla vpředu a vrazu
- ☒ Posilovač řízení ☐ Tažné zařízení ☐ Tónovaná skla ☐ Klimatizace mechanická ☐ Vyhř. inženýr. čel. okna
- ☒ Xenonové světlomety ☐ Xenonové světlomety ☐ Kožený volant ☐ Kožený čalounění sedadel
- Zjištěné závady: *PRÁČ. SKUPINA ZADNÍ OVL. OVL. PRÁČ. SKUPINA ODBRANĚNÍ*

18. BEZPEČNOST, TECHNIKA A POHON

- ☐ ABS ☐ Autohold ☐ Kontrola tlaku v pneu
- ☐ Adaptivní tempomat ☐ Automatická převodovka ☐ Nezávislé přídatné topení
- ☐ Adaptivní podvozok ☐ Automatický parkovací asist. ☐ Parkovací brzda el. mech.
- ☐ x Airbag ☐ DPF ☐ Pohon všech kol
- ☐ Asistent nočního vidění ☐ EDS ☐ Řazení pod volantem
- ☐ Asistent rozjezdu do kopce ☐ ESP/ESC ☐ Tempomat
- ☐ ASR ☐ ISOFIX

19. OSTATNÍ VÝBAVA (např. asistenční systémy a další)

Zjištěné závady:

Jméno a podpis technika: *TABULER*

Tunec

DALŠÍ ZÁVADY V 18. PRŮBĚHU

DIAGNOSTIKA SYSTÉMU VOZIDLA

Číslo ocenění/PU 8 902 498 /
 RZ/VIN / TMBHB61ZX62131236
 Značka - model Škoda Octavia 1.6 FSI Ambiente Combi
 Kód APC 171D



Ocenění ojetého vozidla

Číslo ocenění	8902 498	Název / č. PU	
Datum a čas ocenění	22.11.2017 15:41	Způsob ocenění	Analytická metoda
Ocenění k datu	22.11.2017	Formát výstupu	CebiCat GT

Škoda Octavia 1.6 FSI Ambiente Combi

VIN	TMBHB61ZX62131236	Druh vozidla	Osobní
Způsob identifikace	VIN	Karoserie	kombi
Kód vozidla CebiCat GT	AAH-16A.AL7-1DG	Počet dveří / sedadel	5 / 5
RZ		Palivo	benzín
Datum 1. registrace	05.07.2005	Zdvihový objem motoru	1 598 ccm
Najeto km / (statistický průměr)	224 837 / (202 152)	Výkon motoru	85 kW
Vyrobeno pro trh	Německo **	Převodovka	manuální, 5st.
Individuální dovoz	ANO	Pohon	pohon jedné nápravy
Pneumatiky vpředu - vzadu	195/65 H - 195/65 H	Rozvor	2 578
Délka / šířka / výška	4 572 / 1 769 / 1 468 mm	Celková hmotnost	1 940 kg

Ocenění

		Cena bez DPH	Cena s DPH
	Výchozí cena vozidla	487 311 Kč	579 900 Kč
	Sleva importéra / výrobce		
	Výchozí cena výbavy vozidla	53 866 Kč	64 100 Kč
	Výchozí cena vozidla včetně výbavy	541 176 Kč	640 340 Kč
	Obvyklá cena vozidla	78 408 Kč	94 874 Kč
	Obvyklá cena výbavy vozidla	0 Kč	0 Kč
	Kilometrová korekce	-3 392 Kč	-4 105 Kč
	Obvyklá cena vozidla včetně kilometrové korekce a výbavy	75 016 Kč	90 769 Kč
Korekce ceny			
*	Servisní režim	-1 %	-750 Kč
*	Druh používání	0 %	0 Kč
*	Počet držitelů	-2 %	-1 500 Kč
*	Stav vozidla	-5 %	-3 751 Kč
*	Původ vozidla	0 %	0 Kč
	Specifika trhu (regionální koef)		
*	Platnost TK/ME	-1 300 Kč	-1 573 Kč
	Stav pneumatik		
*	Chybějící výbava	-2 000 Kč	-2 420 Kč
*	Nadměrné opotřebení	-25 %	-18 754 Kč
*	Předchozí poškození - Havarováno na přední část	-15 000 Kč	-18 150 Kč
	Obvyklá cena vozidla po korekci	31 961 Kč	38 672 Kč

* položky změněné uživatelem

AUTO NEJDL s.r.o.

odd. prodeje ojetých vozů
 Domažlické předměstí 610

339 01 Klatovy 3

tel. 376 350 523

DIČ: CZ47715804

č.ú. 20151707/0300 ①

ŠKODA Plus

Číslo ocenění/PU 8 902 498 /
 RZ/VIN / TMBHB61ZX62131236
 Značka - model Škoda Octavia 1.6 FSI Ambiente Combi
 Kód APC 171D



Škoda Octavia 1.6 FSI Ambiente Combi

VIN	TMBHB61ZX62131236	Druh vozidla	Osobní
Způsob identifikace	VIN	Karoserie	kombi
Kód vozidla CebiCat GT	AAH-16A.AL7-1DG	Počet dveří / sedadel	5 / 5
RZ		Palivo	benzín
Datum 1. registrace	05.07.2005	Zdvihový objem motoru	1 598 ccm
Najeto km / (statistický průměr)	224 837 / (202 152)	Výkon motoru	85 kW
Vyrobeno pro trh	Německo **	Převodovka	manuální, 5st.
Individuální dovoz	ANO	Pohon	pohon jedné nápravy
Pneumatiky vpředu - vzadu	195/65 H - 195/65 H	Rozvor	2 578
Délka / šířka / výška	4 572 / 1 769 / 1 468 mm	Celková hmotnost	1 940 kg

Standardní výbava

Bezpečnost
2 opěrky hlavy pro přední sedadla výškově nastavitelné , 3 opěrky hlavy pro zadní sedadla výškově nastavitelné
ABS
Bezpečnostní pásy na před.sedadlech u řidiče a spolujezdce výškově nastavitelné, 3-bodové, samonavíjecí s napínači
Bezpečnostní pásy na zad.sedadlech na straně řidiče, straně spolujezdce a uprostřed 3-bodové, samonavíjecí
Bezpečnostní světla ve dveřích
Boční airbagy přední
Brzdový asistent BAS
Elektronické rozdělení brzdné síly EBD
Isofix příprava
Protipokluzový systém ETC řízený ABS a motorem
Přední airbag řidiče , přední airbag spolujezdce s vypínáním
Exteriér
Barva nemetalická
Boční ochranné lišty
Halogenové přední světlomety zdvojené s komplexním povrchem
Kola vpředu a vzadu, ocelová, 6 x 15 s velkoplošnými kryty kol
Pneumatiky vpředu a vzadu, 195 / 65 index: H, konvenční
Přední a zadní nárazníky v barvě vozu
Přední mlhová světla
Rezervní kolo plnohodnotné, ocelové, uvnitř vozu
Třetí brzdové světlo
Zadní dveře výklopné
Zpětná zrcátka u řidiče elektricky nastavitelná, vyhříváná, v barvě vozu, konvexní a ukazatele směru , zpětná zrcátka u spolujezdce elektricky nastavitelná, vyhříváná, v barvě vozu a ukazatele směru
Funkčnost
12v zásuvka
4 kotoučové brzdy z toho 2 chlazené
Anténa střešní
Atnikorozní ochrana úplná - galvanizovaná karoserie
Centrální zamykání ovládané klíčkem, včetně elektr. zavírání oken a včetně bezpečnostního zavírání
Dveře řidič, spolujezdec, zadní na straně řidiče a zadní na straně spolujezdce a přední závěsné
Elektrické ovládání oken vpředu s dotekovým ovládáním pro dvě okna a omezením zavírací síly
Imobilizér

Číslo ocenění/PU 8 902 498 /
 RZ/VIN / TMBHB61ZX62131236
 Značka - model Škoda Octavia 1.6 FSI Ambiente Combi
 Kód APC 171D



Katalyzátor 3-cestný
Konsole úplná na palubní desce s odkládacím prostorem s krytem , konsole úplná na podlaze s otevřeným odkládacím prostorem , konsole částečná, nad předním oknem s odkládacím prostorem s krytem
Manuální 5-rychlostní převodovka s řadicí pákou na podlaze manuální
Nastavení světel z místa řidiče
Otáčkoměr
Palivová nádrž: obsah (l): 55, typ nádrže:hlavní, typ paliva:bezolovnatý benzín super plus
Palivový systém:přímé vstřikování benzínu
Pérování vpředu McPherson, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina , pérování vzadu multi-link, zavěšení kol:nezávislé se stabilizátorem typ pérování:pružina
Počítač: průměrná rychlost, průměrná spotřeba, okamžitá spotřeba a dojezd na zbývajícím palivu
Popelník vpředu
Posilovač řízení s progresivním účinkem
Reproduktory-počet:4
Signalizace nízké hladiny paliva
Stěrače s volitelným cyklovačem
Systém palubní kontroly
Ukazatel servisních intervalů
Venkovní teplota
Zapalovač pro přední sedadla
Zvuková signalizace nevypnutých světel
Interiér
Čtecí lampičky vpředu
Držák pohárků pro přední sedadla pevný
Kapsy na zadní straně sedadel vpředu
Kapsy ve dveřích na straně řidiče, na straně spolujezdce a vzadu
Konvenční přední sedadla výškově nastavitelná s bederní opěrkou počet el. nastavení: - pro řidiče a spolujezdce
Kryt zavazadlového prostoru posuvný
Luxusní obložení na dveřích: hliníkový efekt, na přístrojové desce: hliník
Odkládací prostor pod sedadly spolujezdce
Osvětlení interiéru se zpožděným/postupným zhasínáním
Plastový volant výškově nastavitelný a nastavitelný v ose
Potahy sedadel: hlavní potahový materiál: látka, doplňkový potahový materiál: látka
Úchyt na zavazadla:sít'
Zadní sedadla 3-místná dělená lavice, s děleným opěradlem 60:40, počet el. nastavení: 0 a sklápěcí sedák dělený
Zpětné zrcátko
Komfort
Klimatizace se zadními výstupy ventilace
Lednička ve schránce u spolujezdce a ventilovaná
Make-up zrcátko ve sluneční cloně u řidiče a spolujezdce
Tónovaná skla v kabině
Ventilace s pylovým filtrem
Ostatní
Zadní okno pevné se zadním stěračem s cyklovačem

Doplňková výbava

Popis	Výchozí cena bez DPH		Výchozí cena s DPH
Bezpečnost			
ESP vc. ABS+EBV+MSR+ASR+EDS+HBA+DSR	10 840 Kč		12 900 Kč

Číslo ocenění/PU 8 902 498 /
 RZ/VIN / TMBHB61ZX62131236
 Značka - model Škoda Octavia 1.6 FSI Ambiente Combi
 Kód APC 171D



Exteriér		
Podelný stresní nosič	4 622 Kč	5 500 Kč
Funkčnost		
Signalizace vzdal. při parkování vzadu	7 563 Kč	9 000 Kč
Komfort		
Dvouzónová klima Climatronic+Jumbo box	14 202 Kč	16 900 Kč
Jumbo box	4 118 Kč	4 900 Kč
Sklopna loket.opera mezi zad.sedadly	3 361 Kč	672 Kč
Sedadla/potahy sedadel		
Vyhřívání přední sedadla	4 958 Kč	5 900 Kč
Volanty/interiéry/funkčnost sedadel		
Mezipodlaha zavazadlového prostoru	3 529 Kč	4 200 Kč
Multifunkční schránka za zadními sedadly	336 Kč	400 Kč
Sít pro upevnění zavazadel v zav.prost.	336 Kč	67 Kč

Ostatní výbava

Popis	Datum montáže	Výchozí cena bez DPH	Výchozí cena s DPH
-------	---------------	----------------------	--------------------

Pozn. * Výbava přidána uživatelem, # Výbava odebrána uživatelem, ** U vozidel z dovozu nebo vyrobených pro jiný trh než český, může být výbava odchýlná

AUTO NEJDL s.r.o.

, Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy
, Tel: 376 358 700, SME 44.04.02, Měření provedl Turner Václav . č.pr.ME

Protokol diagnostiky

Soubor

22.11.2017, 14:43:36, TS02-400010601

SPZ: 5p74511

Vozidlo

Škoda, Octavia II (1Z) (2004 - 2013)

Elektronika motoru, Všechny typy

Závady

Závada	
1/4:	P0420 Řada válců 1systém katalyzátoru/ Účinek příliš malý/ Trvalá závada
2/4:	P000A Přest.vač.hřídele sac.ventilů; ř.vál.1/ příl.pomalé / Náhodná závada
3/4:	P3078 Řídící jednotka škrtící klapky/ množství vzduchu na volnoběh příliš malé/ Trvalá závada
4/4:	P0196 Snímač teploty oleje-G8/ Nesmyslný signál/ Náhodná závada

AUTO NEJDL s.r.o.

, Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy
, Tel:376 358 700, SME 44.04.02, Měření provedl Turner Václav . č.pr.ME

Protokol diagnostiky

Soubor

22.11.2017, 14:44:37, TS02-400010601

Vozidlo

Škoda, Octavia II (1Z) (2004 - 2013)

Airbag, Všechny typy

Závady

Závada	
1/2:	1217 Roznětka bočního Airbagu řidiče-N199/ Překročena horní regulační mez/ Trvalá závada
2/2:	532 Napájecí napětí/ Nedosažena spodní regulační mez/ Náhodná závada

AUTO NEJDL s.r.o.

, Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy
, Tel: 376 358 700, SME 44.04.02, Měření provedl Turner Václav . č.pr.ME

Protokol diagnostiky

Soubor

22.11.2017, 14:45:17, TS02-400010601

Vozidlo

Škoda, Octavia II (1Z) (2004 - 2013)
Centrální jednotka, Všechny typy

Závady

Závada
1/1: 1504 Osvětlení poznávací značky -X/ Elektrická závada v proudovém okruhu/ Trvalá závada

AUTO NEJDL s.r.o.

, Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy
, Tel:376 358 700, SME 44.04.02, Měření provedl Turner Václav . č.pr.ME

Protokol diagnostiky

Soubor

22.11.2017, 14:46:05, TS02-400010601

Vozidlo

Škoda, Octavia II (1Z) (2004 - 2013)

Servisní funkce, Všechny typy

Parametry

Parametr	Hodnota
Stav ukazatele servisní prohlídky	Prošlý servis
Ujetá dráha od poslední servisní prohlídky	48000km
Čas od poslední servisní prohlídky	691dny
Minimální hodnota dráhy ohraničující servisní interval	15000km
Maximální hodnota dráhy ohraničující servisní interval	30000km
Maximální hodnota času ohraničující servisní interval	744dny
Olejová kvalita	Longlife
Počítadlo kouřivosti oleje	0
Počítadlo termického zatížení oleje	499

AUTO NEJDL s.r.o.

, Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy
, Tel: 376 358 700, SME 44.04.02, Měření provedl Turner Václav . č.pr.ME

Protokol diagnostiky

Soubor

22.11.2017, 14:48:07, TS02-400010601

Vozidlo

Škoda, Octavia II (1Z) (2004 - 2013)

Elektronika levých předních dveří, Všechny typy

Závady

Závada	
1/1:	943 Vyhřívání zrcátka řidiče-Z4/ Elektrická závada v proudovém okruhu/ Náhodná závada

AUTO NEJDL s.r.o.

, Domažlické předměstí 610, 33901 Klatovy
, Tel: 376 358 700, SME 44.04.02, Měření provedl Turner Václav . č.pr.ME

Protokol diagnostiky

Soubor

22.11.2017, 14:49:20, TS02-400010601

Vozidlo

Škoda, Octavia II (1Z) (2004 - 2013)
Elektronika volantu, Všechny typy

Závady

Závada	
1/4:	888 Spínač stěračů -cyklovače-E22/ Defekt/ Náhodná závada
2/4:	446 Omezení funkce z důvodu podpětí/ Momentálně nelze vyzkoušet/ Trvalá závada
3/4:	446 Omezení funkce z důvodu podpětí/ Momentálně nelze vyzkoušet/ Trvalá závada
4/4:	446 Omezení funkce z důvodu podpětí/ Momentálně nelze vyzkoušet/ Trvalá závada