

Data klíče

Datum čtení klíče (vč.
přesného času)

24.02.2023 9:16

Datum zápisu do klíče
vozidla

23.02.2023 14:14

Zdroj dat kľíče

Načíst klíč vozidla

Údaje o zákazníkov	Údaje k vozidlu	Data schůzky
Název společnosti	Poznávací značka 1BS 5275	Servisní poradce
Titel	Identifikační číslo vozidla. G978875	Telefon
Jméno	Model 530D XDR A	Termín schůzky
Příjmení	Konstrukční řada/Motor G31 B570	Vrácení vozidla
Zákaznické číslo	Farbe 0C2Y blue-stone meta	Číslo kloubičku
Ulice	Datum výr. 02.10.2017	Mobilita
Dodatek k adrese 1	Datum první registrace 13.10.2017	Poznávací značka
Dodatek k adrese 2	Aktuální kilometrický proběh 158 551 km	Model
PSČ místo		Způsob platby
Telefon (soukromý)		
Telefon (pracovní)		
Mobilní telefon (soukromý)		
E-Mail (soukromý)		
E-Mail (pracovní)		
Preferovaný kontakt přes		

Servisní smlouvy

Smlouva (Kód)	Označení	Vystavil	Fakturační od	Platnost (čas)	Platnost (stav km)	Stav
------------------	----------	----------	---------------	----------------	--------------------	------

Nejsou k dispozici žádné záznamy

Upozornění



U položek modelu CBS byla překročena
lhůta



Technické akce.



Hlášení KeyReader.



Kódy závady.



Kontrolní hlášení.

Servisní data (model CBS)		Průměrná provozní doba	2 550 km	Datum zápisu do klíče vozidla		23.02.2023	
	Rozsah servisu	Stav	Servisní sčítač	Zbývajících vzdálenost**	Zbývajících čas**	Preferovaná hodnota	Sel*
	Standardní rozsah	platnost	0				x
	Brzdová kapalina	platnost	2		07/2022 (33%)	10 Týden (ny)	x
	Zkontrolujte plynové vzpěry přední kapoty	Spojeno s Brzdová kapalina	0		07/2022		x
	Brzda vpředu		3				
	Brzda vzadu		4				
	Motorový olej	Poradenství	6	2 300 km	07/2023	5 000 km	
	Palivový filtr	Spojeno s Motorový olej	0	2 300 km	07/2023		
	Vložka filtru vzduchu	Spojeno s Motorový olej	0	2 300 km	07/2023		
	Mikrofiltr (dbejte příp. i na jiné přídatné práce)	Spojeno s Motorový olej	0	2 300 km	07/2023		
	Filtr částic		1				
	Kontrola vozidla	Poradenství	3	2 300 km	07/2023	5 000 km	

* označuje položky CBS k okamžiku tisku. Tyto položky se mohou od skutečně provedených rozsahů servisu odlišovat.

** Základem pro výpočet je průměrný týdenní počet ujetých kilometrů. Přetážení položek CBS v procentech se zobrazuje v závorce za skutečnou hodnotou.

Kontrolní hlášení (CC)

Stav km	Stav	Kód	Stručné hlášení	Rozšířená akce
158544	Neaktivní	00557	Vozidlo zajistěte proti rozjetí!	Pozor: Pro vystoupení: vozidlo zajistěte proti rozjetí. Pro jízdu: zapněte si pás a zavřete dveře.
158544	Neaktivní	00299	Výpadek systému tišňového volání.	Výpadek systému tišňového volání Nelze uskutečnit tišňový hovor. Při opakovaném výskytu nechte zkontrolovat u servisního partnera.
157368	Neaktivní	00376	Kamerové asistenční systémy.	Kamerové asistenční systémy Můžete pokračovat v jízdě. Kamerové asistenční systémy jsou přechodně deaktivovány. Omezený výhled čelní kamery, příp. očistěte čelní okno. Možné omezení dalších asistenčních systémů řidiče. Další informace viz Návod k obsluze.
157368	Neaktivní	00913	Asist. systémy řidiče omez. Výhled kamery.	Asistenční systémy řidiče omezené. Výhled kamery Můžete pokračovat v jízdě. Asistenční systémy např. kvůli oslnění, povětrnostním podmínkám nebo znečištění omezené, příp. očistěte čelní sklo. Další informace viz Návod k obsluze.
157144	Neaktivní	00203	Převodovka v poloze N.	Převodovka v poloze N Pro vystupování: zajistěte vozidlo proti rozjetí. Pro jízdu: zapněte si pás a zavřete dveře. Vozidlo příp. nelze zajistit zvenku.
156880	Neaktivní	00920	Asist. systémy řidiče omez. Výhled radaru.	Asistenční systémy řidiče omezené. Výhled radaru Můžete pokračovat v jízdě. Asistenční systémy řidiče např. kvůli povětrnostním podmínkám nebo znečištění omezené, příp. očistěte přední radar. Další informace viz Návod k obsluze.
155080	Neaktivní	00166	Doplňte chlad. kapalinu. Nebezpečí opaření.	Doplňte chladicí kapalinu. Nebezpečí poškození motoru. Při nejbližší příležitosti dolijte chladicí kapalinu. Pozor, nebezpečí opaření. Další informace viz Návod k obsluze.
151688	Neaktivní	00143	Ztráta tlaku v pneu. Opatrně zastavte.	Ztráta tlaku v pneumatice Ztráta tlaku v pneumatice vpředu vpravo. Opatrně zastavte. Zkontrolujte stav pneumatiky. U pneumatik s vlastnostmi nouzového dojezdu (symbol "RSC") můžete pokračovat v jízdě rychlostí max. 80 km/h (50 mph). Jinak, pokud je to možné, použijte sadu na opravu pneumatik nebo rezervní kolo nebo kontaktujte asistenční službu. Důležité informace viz Návod k obsluze.
146688	Neaktivní	00140	Ztráta tlaku v pneu. Opatrně zastavte.	Ztráta tlaku v pneumatice Ztráta tlaku v pneumatice vzadu vpravo. Opatrně zastavte. Zkontrolujte stav pneumatiky. U pneumatik s vlastnostmi nouzového dojezdu (symbol "RSC") můžete pokračovat v jízdě rychlostí max. 80 km/h (50 mph). Jinak, pokud je to možné, použijte sadu na opravu pneumatik nebo rezervní kolo nebo kontaktujte asistenční službu. Důležité informace viz Návod k obsluze.
143864	Neaktivní	00955	Příležitostně zkontrol. tlak v pneumatikách.	Příležitostně zkontrolujte tlak v pneumatikách Můžete pokračovat v jízdě. Pro úspornou jízdu zkontrolujte a příp. upravte tlak v pneumatikách. Další informace viz Návod k obsluze.

Chybové kódy

Kód	Číslo servisního řešení	Název servisního řešení
804081	SEL-SEL-P-61-20000813346827-02	Nejsou rozpoznány rádiové dálkové ovládání nebo BMW klíč s displejem, není možný start motoru (64870381)
21924	SEL-SEL-P-34-20000813335775-01	Nevěrohodné zpomalení rychlosti při použití aktivního systému pro automatické udržování rychlosti (65488844)
302600	SEL-SEL-P-61-20000813310622-01	Zobrazuje se hlášení Check-Control „Vyměnit akumulátor“ (63357217)

Prosím, zkontrolujte relevanci záznamů paměti závad a servisní řešení pro toto vozidlo v ISTA.

Verze softwaru / Aktualizace**Stupeň integrace**

Aktuální stupeň integrace vozidla:

S15A-19-07-555

Aktualizace softwaru k dispozici

Ano

Navigační systém

Aktuální verze navigace ve vozidle:

Road Map EUROPE EVO 2020-2

Stav AdBlue ve vozidle

Zbývající kilometry	10 500 km	Zbytkové množství	70,0 %
Množství pro doplnění	5,0 l		

Dynamická data o vozidle

STK/EK		Potřeba servisu akumulátoru	Nízkonapěťový akumulátor OK
Naplnění nádrže	9,0 l	Teplota chladicí kapaliny	46 °C
Stav motorového oleje	pasivní měření v pořádku		

Zlepšení sériového stavu

Stav	Číslo	Číslo kampaně	Opatření	Kód nálepky
Otevřeno	10013850300		Programování DDE - usazeniny v sání [Typ:Pozvání zákazníka]	