



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ

OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II.

(TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Permiso de circulación. Parte II. • Registreringsattest. Del II. • Zulassungsbescheinigung. Teil II. Registreerimistunnistus. Osa II. • Άδεια κυκλοφορίας. / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II. Teastas claraithe. Part II. • Registration certificate. Part II. • Certificat d'immatriculation. Partie II. Carta di circolazione. Parte II. • Registrācijas apliecība. II. dalis • Registracijos liudijimas. II. dalis Forgalmi engedély. II. Rész • Čertifikat ta'Registrazzjoni. L-II. Partie • Kentekenbewijs. Deel II. Dowód Rejestracyjny. Część II. • Certificado de matrícula. Parte II. • Osvedčenie o evidencii. Časť II. Prometno dovoljenje. Del II. • Rekisteröintitodistus. Osa II. • Registreringsbeviset. Del II. Свидетелство за регистрация. Част II. • Partea II a Certificatului de Inmatriculare Prometna dozvola. Dio II.

ČESKÁ REPUBLIKA



UL098685



ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

| | | | |
|--|--|--|--|
| B. Datum první registrace vozidla: 22.06.2005 | | Datum první registrace vozidla v ČR: 27.08.2020 | |
| A. Registrační značka vozidla 1UH0043 | | A. Registrační značka vozidla | |
| C.2.1. a C.2.2. Vlastník AFC SERVIS DC A.S. 27274691 | | C.2.1. a C.2.2. Vlastník | |
| C.2.3. Adresa pobytu/sídlo BŘEZOVÁ 62/137, DĚČÍN DĚČÍN III-STARÉ MĚSTO, 405 02 | | C.2.3. Adresa pobytu/sídlo | |
| C.1.1. a C.1.2. Provozovatel | | C.1.1. a C.1.2. Provozovatel | |
| C.1.3. Adresa pobytu/sídlo V ÚSTÍ NAD LABEM dne 27.08.2020 | | C.1.3. Adresa pobytu/sídlo V dne | |
| Podpis | | Podpis | |
| | | | |

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

- DNE 27.08.2020 BYLO VYDÁNO ORV Č. UBA137743.
- DNE 28.08.2020 BYLO VYDÁNO ORV Č. UBA137765.
- DNE 28.08.2020 OBNOVENO PŮVODNÍ VIN Z DŮVODU ŠPATNÉ ČITELNOSTI MÍSTA VIN

POUČENÍ

- Osvědčení o registraci je veřejná listina a zápisy do osvědčení o registraci smí provádět jen oprávněná osoba.
- Osvědčení o registraci musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení osvědčení o registraci je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
- Osvědčení o registraci se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

| | | | |
|--|--|--|--|
| Platí do: 17.9.2020 Tech. prohlídka provedena dne: 26.8.2020 Č. protokolu: 00007 | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: |
| Platí do: 26.8.2021 Tech. prohlídka provedena dne: 26.8.2020 Č. protokolu: Diviz | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: |
| Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: | Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu: |

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

Čárový kód VIN

K Číslo typového schválení vozidla:

Změna

1 Druh vozidla: **NÁKLADNÍ AUTOMOBIL**

2 **BA**

J Kategorie vozidla: **N3**

D.1 Tovární značka: **MAN**

D.2 Typ: **TGA 26.430**

3/4 Varianta/verze:

E Identifikační číslo vozidla (VIN): **WMAH18ZZ95W058843**

D.3 Obch. označení: **6X2-2 BL**

5 Výrobce vozidla: **MAN NFZ. A.G., MNICHOV, SRN**

6 Výrobce motoru: **MAN NFZ. A.G., MNICHOV, SRN**

7 Typ: **D 2066 LF11**

P.2/P.4 Max. výkon [kW] při otáčkách [min⁻¹]: **316/1 900**

P.3 Palivo: **NM**

P.1 Zdvih. objem [cm³]: **10 518.0**

V.9 Emisní limit č.: **1999/96 B1**

V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m⁻¹]: **0.90**

V.7/V.8 CO₂/Spotřeba paliva [g.km⁻¹]/[l.100 km⁻¹]:

8 Výrobce karoserie:

9 Druh (typ): **02 BOČNICE**

10 Výrobní číslo (další stupeň):

R Barva: **BÍLÁ**

S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: **2/2/0**

11 Celková [mm]: délka: **9 950**

12 šířka: **2 550**

13 výška: **3 430**

M Rozvor [mm]: **4500+1350**

14 Rozchod [mm]: **///**

G Provozní hmotnost [kg]: **13 750**

F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: **28 000/26 000**

N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]:

O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]

brzděného: **24 000/22 000**

O.2

nebrzděného: **750/750**

15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: **50 000/40 000**

16 Spojovací zařízení - druh:

L Počet náprav - z toho poháněných: **3/1-DRUHÁ**

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):

N.1 (1.) **22.5 X 9.00; 315/70 R22.5 154 K**

N.2 (2.) **22.5 X 9.00; 315/70 R22.5 154/152 K [2]**

N.3 (3.) **22.5 X 9.00; 315/70 R22.5 154 K**

N.4 (4.)

U.1/U.2 Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot.[min⁻¹]: **89/1 425**

U.3 za jízdy: **80.0**

T Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹]: **90**

Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹]:

17 Předpis, spotřeba paliva [l.100 km⁻¹]:

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, číslo schválení se nevyplňuje.

Číslo schválení:

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby


Datum:

DALŠÍ ZÁZNAMY

[ALTERNATIVNÍ PŘEVOD VOZIDLA : | *14: 3 420-4 000 RUKA V PŘEPRAVNÍ POLOZE | *60: VOZIDLO SPLŇUJE PODMÍNKY ADR A JE TYPU AT;FL;OX;EXII; EXIII. | -VOZIDLO JE VYBAVENO ZVLÁŠTNÍM VÝSTRAŽNÝM SVĚTLEM ORANŽOVÉ BARVY. | -SPOTŘEBU PALIVA VÝROBCE NEUDÁVÁ, STANOVÍ DRŽITEL PO VYSLEDOVÁNÍ | VOZIDLA V PROVOZU. | | VOZIDLO PLNÍ USTANOVENÍ ZÁKONA Č.56/2001 SB.

DOVOZ SRN, ODEBRÁN TP: VP552879, RZ: RD-PS690

VOZIDLO V ZEMI PŮVODU DOSTAVĚNO FORMOU MONTÁŽE HYDRAULICKÉ RUKY NA ZADNÍ ČÁSTI VOZIDLA]





STK č. 3523
Tel.: 733 584 795
E-mail: vedouci_stk@areal-uzin.cz

9. Název provozovatele:
B.K.syn centrum s.r.o., C 19009 vedený u Kraj.
soudu v Ústí nad Labem
Sídlo firmy:
Jahodová 161, 40340 Ústí nad Labem - Božtěšice
Adresa provozovny:
Haviřská 360/29, 40010 Ústí nad Labem -
Všebořice

IČO: 25453688
DIČ: CZ25453688

PROTOKOL č. CZ-3523-23-10-0047
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 114807399

| | | | |
|--|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 1. VIN (č. karoserie): | WMAH18ZZ95W058843 | | |
| 2. Registrační značka a symbol státu: | 1UH0043 CZ | | |
| 4. Stav počítače ujeté vzdálenosti (km): | 592783 | 5. Kategorie vozidla: | N3 |
| Tovární značka: | MAN | Druh vozidla: | NÁKLADNÍ AUTOMOBIL |
| Obchodní označení (typ): | TGA 26.430 | Datum první registrace: | 22.06.2005 |
| Typ motoru: | D 2066 LF11 | Číslo TP (dokladu): | UL098685 |

Měření emisí provedla SME č. 55.10.01 dne 02.10.2023, č. protokolu CZ-551001-23-10-0009

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 10

| | |
|------------|--|
| 1.1.14.1.1 | Brzdový kotouč nadměrně zkorodovaný (hloubková koroze) – poškozená funkční plocha zjevně nepřesahuje 1/5 její šířky nebo brzdový kotouč s rýhami zjevně nepřesahující hloubku rýhy 1,5 mm. |
| 1.1.9.1.1 | Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost. |
| 4.1.1.2.1 | Vnější krycí sklo, těleso nebo optický systém potkávacího světloometu nebo dálkového světloometu poškozený, ale stav poškození zjevně neovlivňuje jeho fotometrické vlastnosti (např. intenzita vyzařovaného světla, kresba) nebo možnost jeho seřízení. |
| 5.1.1.5.1 | Netěsnost nápravy. |
| 6.1.1.2.1 | Některé spojovací prvky (šrouby) rámu jsou zjevně uvolněné, ale tato závada nemá vliv na pevnost konstrukce rámu. |
| 6.1.1.3.1 | Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla. |
| 6.1.2.2.1 | Některá část výfukového systému je nedostatečně upevněna nebo upevnění výfukového systému neodpovídá požadavkům a tato závada nemá vliv na funkci systému. |
| 6.1.4.1.1 | Poškození nebo deformace zařízení ochrany proti podjetí zezadu, boční ochrany nebo nárazníku, které nemá vliv na jeho funkci nebo bezpečnost. |
| 6.2.1.1.1 | Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla. |
| 6.2.9.7.1 | Netěsnost hydraulického zařízení. |

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

VIN vozidla dle zápisu v TP proveden náhradní technologií



S3523-23-10-0047



3. Datum a místo prohlídky: **02.10.2023 Haviřská 360/29, 40010 Ústí nad Labem - Všebořice**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **02.10.2024**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT01808
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3523-23-10-0047



Za správnost: Razítko STK

podpis