



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II. (TECHNICKÝ PRŮKAZ)

Permiso de circulación. Parte II. • Registreringsattest. Del II. • Zulassungsbescheinigung. Teil II. Registrereimistunnistus. Osa II. • Άδεια κυκλοφορίας. / Πιστοποιητικό Εγγραφής. Μέρος II. Teastas clariithe. Part II. • Registration certificate. Part II. • Certificat d'immatriculation. Partie II. Carta di circolazione. Parte II. • Reģistrācijas apliecība. II. daļas • Registracijos liudijimas. II. dalis Forgalmi engedély. II. Rész • Certifikat ta' Registrazzjoni. L-II. Partie • Kentekenbewijs. Deel II. Dowód Rejestracyjny. Część II. • Certificado de matrícula. Parte II. • Osvedčenie o evidencii. Časť II. Prometno dovoljenje. Del II. • Rekisteröintodistus. Osa II. • Registreringsbeviset. Del II. Свидетелство за регистрация. Част II. • Partea II a Certificatului de Înmatriculare Prometna dozvola. Dio II.

ČESKÁ REPUBLIKA



U M 4 2 4 8 2 3

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI

B. Datum první registrace vozidla: 29.06.2004		Datum první registrace vozidla v ČR: 29.06.2004	
A. Registrační značka vozidla 3A33413	A. Registrační značka vozidla		
C.2.1. a C.2.2. Vlastník AFK SERVIS DC A.S. 27274691	C.2.1. a C.2.2. Vlastník		
C.2.3. Adresa pobytu/sídlo BŘEZOVÁ 62/137, DĚČÍN DĚČÍN III-STARÉ MĚSTO, 405 02	C.2.3. Adresa pobytu/sídlo		
C.1.1. a C.1.2. Provozovatel	C.1.1. a C.1.2. Provozovatel		
C.1.3. Adresa pobytu/sídlo V. DĚČÍN dne 26.05.2021	C.1.3. Adresa pobytu/sídlo V dne		
Podpis		Podpis	
		otisk razítka	

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 11.02.2021 BYLO VOZIDLO VYŘAZENO Z PROVOZU POD ČÍSEM JEDNACÍM MHMP-DB-117590/2021, RZA ORV ULOŽENY NA RM PRAHA, BONDÁLEČ.
DNE 26.04.2021 BYLO VYDÁNO ORV Č. UBA925961. DNE 26.05.2021 BYL VYSTAVEN DUPLIKÁT TECHNICKÉHO PRŮKAZU ZA POPSANÝ TP Č. 17321611.

POUČENÍ

- Osvědčení o registraci je veřejná listina a zápisy do osvědčení o registraci smí provádět jen oprávněná osoba.
- Osvědčení o registraci musí být bezpečně uloženo. Ztrátu nebo zničení osvědčení o registraci je jeho držitel povinen neprodleně ohlásit věcně příslušnému orgánu státní správy.
- Osvědčení o registraci se předkládá příslušným orgánům při provádění úkonů ve vztahu k vozidlu nebo na jejich výzvu.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Platí do: 14.08.2024 Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis
Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis	Platí do: Tech. prohlídka provedena dne: Č. protokolu:	otisk razítka podpis

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA

Čárový kód VIN

K Číslo typového schválení vozidla: **3163-311**

Změna

1 Druh vozidla: **PRÍVĚS NÁKLADNÍ**

J Kategorie vozidla: **04**

2 **VALNÍKOVÝ**

D.2 Typ: **PV 18**

D.1 Tovární značka: **PANAV**

3/4 Varianta/verze: **OK**

E Identifikační číslo vozidla (VIN): **TKPPV180045600164**

D.3 Obch. označení:

5 Výrobce vozidla: **PANAV A.S., SENICE NA HANÉ**

6 Výrobce motoru:

7 Typ:

P.2/P.4 Max. výkon [kW] při otáčkách [min⁻¹):

P.3 Palivo:

P.1 Zdvih. objem [cm³):

V.9 Emisní limit č.:

V.6 Korigovaný součinitel absorpce [m⁻¹):

V.7/V.8 CO₂/Spotřeba paliva [g.km⁻¹]/[l.100 km⁻¹):

8 Výrobce karoserie: **PANAV A.S., SENICE NA HANÉ, ČESKÁ REPUBLIKA**

10 Výrobní číslo (další stupeň):

9 Druh (typ): **VALNÍKOVÁ**

R Barva: **ČERNÁ**

S/S.1/S.2 Počet míst celkem/k sezení/k stání: **0/0**

11 Celková [mm]: délka: **8 880**

12 šířka: **2 550**

13 výška: **2 900**

M Rozvor [mm]: **4 603**

14 Rozchod [mm]:

G Provozní hmotnost [kg]: **3 800**

F.1/F.2 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost [kg]: **18 000/18 000**

N Největší technicky přípustná/povolená hmotnost na nápravu [kg]: **9 000/9 000; 9 000/9 000**

O.1 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost přípojného vozidla [kg]

brzděného: **0/0**

O.2

nebrzděného: **0/0**

15 Největší technicky přípustná/povolená hmotnost jízdní soupravy [kg]: **0/0**

16 Spojovací zařízení - druh: **TŘÍDA S OKO 40 MM**

L Počet náprav - z toho poháněných: **2 - 0**

Kola a pneumatiky na nápravě (1-2-3-4...) - rozměry/montáž (zdvojená = [2]):

N.1 (1.) **22.5 X 11.75; 385/65 R 22.5 160 J**

N.2 (2.) **22.5 X 11.75; 385/65 R 22.5 160 J**

N.3 (3.)

N.4 (4.)

U.1/U.2 Vnější hluk vozidla [dB(A)] - stojícího při ot.[min⁻¹):

U.3 za jízdy:

T Nejvyšší rychlost [km.h⁻¹): **90**

Q. Poměr výkon/hmotnost [kW.kg⁻¹):

17 Předpis, spotřeba paliva [l.100 km⁻¹):

ZÁZNAM O SCHVÁLENÍ TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI

Niže podepsaný potvrzuje, že vozidlu byla schválena technická způsobilost k provozu na pozemních komunikacích. Pokud se jedná o typové schválení vozidla, číslo schválení se nevyplňuje.


Číslo schválení: **3163-311**

Otisk razítka a podpis oprávněné osoby

Datum: **25.05.2004**

DALŠÍ ZÁZNAMY

ALTERNATIVNÍ PŘÍJEDENÍ VOZIDLA: | #16: TŘÍDA D50-X | VOZIDLO PLNÍ POŽADAVKY ZÁKONA Č. 56/2001 SB.



STK č. 3523
Tel.: 733 584 795
E-mail: vedouci_stk@areal-uzin.cz

9. Název provozovatele:
B.K.syn centrum s.r.o., C 19009 vedený u Kraj.
soudu v Ústí nad Labem
Sídlo firmy:
Jahodová 161, 40340 Ústí nad Labem - Božtěšice
Adresa provozovny:
Haviřská 360/29, 40010 Ústí nad Labem -
Všebořice

IČO: 25453688
DIČ: CZ25453688

PROTOKOL č. CZ-3523-23-10-0045
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 114807141

1. VIN (č. karoserie):	TKPPV180045600164		
2. Registrační značka a symbol státu:	3A33413 CZ		
4. Stav počítáče ujeté vzdálenosti (km):	0	5. Kategorie vozidla:	O4
Tovární značka:	PANAV	Druh vozidla:	NÁKLADNÍ NÁVĚS
Obchodní označení (typ):	PV 18	Datum první registrace:	29.06.2004
Typ motoru:	-	Číslo TP (dokladu):	-

Měření emisí provedla SME č. dne , č. protokolu

6. ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	5
1.1.12.2.1	Brzdová hadice na povrchu odřená, popraskaná, ale není poškozena (vidět) druhá spodní vrstva hadice.
1.1.9.1.1	Povrchová koroze / oxidace vzduchojemu, která nemá vliv na jeho těsnost nebo spolehlivost.
5.3.2.2.1	Tlumič pérování je poškozený nebo netěsný avšak tato závada nemá vliv na provozní vlastnosti vozidla.
6.1.1.3.1	Povrchová koroze rámu nebo pomocného rámu vozidla, která nemá vliv na pevnost konstrukce vozidla.
6.2.10.2.1	Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci.

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:



S3523-23-10-0045

3. Datum a místo prohlídky: **02.10.2023 Havířská 360/29, 40010 Ústí nad Labem - Všebořice**
7. Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
8. Příští prohlídka musí být provedena do **02.10.2024**
9. Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č.: KT01926
10. Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.



S3523-23-10-0045



Za správnost: Razítko STK

podpis