

Doklad o údržbě
Servis S12

5. rok provozu

počet km: 270 341

	provedeno	Ne	Ano
Vysoušeč vzduchu	☐	☐	☒
Chladicí kapalina	☐	☐	☒
Centrální hydraulický systém	☐	☐	☒
Vložka vzduchového filtru	☐	☐	☒

Zbytková síla brzd. obložení v % _____

Časově souběžně provedený servis
s výměnou motorového oleje viz strana _____

Poznámky:

Údržba 1 a 5 válců, údržba
mot. oleje



LESS & FOREST s.r.o.
Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč
Doprava
Bohdaneč 136, 285 25 Bohdaneč
IČ: 27106632, DIČ: CZ27106632
tel. 322 318 040, fax 327 311 774

Datum

11.3.2014

Firemní razítko/podpis

6. rok provozu

počet km: _____

	provedeno	Ne	Ano
Vysoušeč vzduchu	☐	☐	☐
Chladicí kapalina	☐	☐	☐
Centrální hydraulický systém	☐	☐	☐
Vložka vzduchového filtru	☐	☐	☐

Zbytková síla brzd. obložení v % _____

Časově souběžně provedený servis
s výměnou motorového oleje viz strana _____

Poznámky:

Datum

Firemní razítko/podpis