

Servisní doklad

Datum: 8.6.2019

Stav km: 173 958

Provedeno:

ano

ne

Výměna motorového oleje



Použit motorový olej pro proměnlivé servisní intervaly QG1



Servisní prohlídka



Dodatečně

Každých 30 000 km



Každých 60 000 km



Každých 90 000 km



Výměna zapalovacích svíček



Výměna vložky vzduchového filtru



Výměna palivového filtru



Výměna ozubeného řemene



Výměna napínací kladky ozubeného řemene



Výměna lambda-sondy

ano

ne



Výměna brzdové kapaliny



Prohlídku provedl:



CAR SYSTEM s.r.o.

Pantofa 17/226, 180 00 Praha 5

TEL: +420 774 954 529

IČ: 29146895, DIČ: CZ29146895

e-mail: autosodulky@seznam.cz, www.autosodulky.cz

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 188 958

Datum: 6/2019

(podle toho, co nastane dříve, resp. podle ukazatele servisních intervalů)