

SERVISNÍ DOKLAD

Datum: 14. 11. 2017
 Stav km: 135000

Bylo provedeno: ano ne

Servisní prohlídka ☒ ☐

Prohlídka s dodatečnými úkony
 každých 30 000 km /

60 000 km / 90 000 km ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒

Výměna vložky čističe vzduchu ☒ ☐

Výměna oleje (Haldex spojka) ☐ ☒

Výměna motorového oleje ☒ ☐

AUTO POSPÍŠIL s.r.o.

Karlova 27

614 00 Brno-Maloměřice

tel./fax: 545 235 188

IČO: 26963209

DIČ: CZ26933209

www.autopospisil.cz

mobil: 603 454 253

10640

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 157000

Datum: 11/2018

podle toho, co nastane dříve
 resp. podle ukazatele servisních intervalů

Datum: 11. 10. 2018
 Stav km: 145 346

Bylo provedeno: ano ne

Servisní prohlídka ☒ ☐

Prohlídka s dodatečnými úkony
 každých 30 000 km /

60 000 km / 90 000 km ☒ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☒

Výměna ozubeného řemene ☐ ☒

Výměna vložky čističe vzduchu ☒ ☐

Výměna oleje (Haldex spojka) ☐ ☒

Výměna motorového oleje ☒ ☐

KAPALINOVÝ FILTR



AUTOSERVIS ŽÁK

PNEUSERVIS, PRODEJ DÍLŮ

Oblekovic 354, Znojmo

Tel.: +420 777 525 777

Razítko servisu Škoda auto-zak.cz

provozuje IČ 29360749

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 155 346

Datum: 10/2019

podle toho, co nastane dříve
 resp. podle ukazatele servisních intervalů

Datum: _____
 Stav km: _____

Bylo provedeno: ano ne

Servisní prohlídka ☐ ☐

Prohlídka s dodatečnými úkony
 každých 30 000 km /

60 000 km / 90 000 km ☐ ☐

Výměna brzdové kapaliny ☐ ☐

Výměna ozubeného řemene ☐ ☐

Výměna vložky čističe vzduchu ☐ ☐

Výměna oleje (Haldex spojka) ☐ ☐

Výměna motorového oleje ☐ ☐

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: _____

Datum: _____

podle toho, co nastane dříve
 resp. podle ukazatele servisních intervalů