

SERVISNÍ DOKLAD

9BG 07 33

Datum:	25.10.2018	
Stav km:	110 000	
Bylo provedeno:	ano	ne
Roční prohlídka každých 12 měsíců	☐	☐
Prohlídka s dodatečnými úkony každých 30.000 / 60.000 / 90.000 km	☐	☐
Výměna brzdové kapaliny	☐	☒
Výměna ozubeného řemene	☐	☒
Výměna vložky čističe vzduchu	☒	☐
Výměna motorového oleje	☒	☐
ÚKZÚZ AUTODÍLNA Hroznová 2 656 06 Brno Tel.: 05/ 43 54 83 01 Razítko servisu Škoda		
Příští servisní prohlídka:		
Stav km:	125 000	
Datum:	10 / 2019	
podle toho, co nastane dříve		

Datum:		
Stav km:		
Bylo provedeno:	ano	ne
Roční prohlídka každých 12 měsíců	☐	☐
Prohlídka s dodatečnými úkony každých 30.000 / 60.000 / 90.000 km	☐	☐
Výměna brzdové kapaliny	☐	☐
Výměna ozubeného řemene	☐	☐
Výměna vložky čističe vzduchu	☐	☐
Výměna motorového oleje	☐	☐
Razítko servisu Škoda		
Příští servisní prohlídka:		
Stav km:		
Datum:		
podle toho, co nastane dříve		

Datum:		
Stav km:		
Bylo provedeno:	ano	ne
Roční prohlídka každých 12 měsíců	☐	☐
Prohlídka s dodatečnými úkony každých 30.000 / 60.000 / 90.000 km	☐	☐
Výměna brzdové kapaliny	☐	☐
Výměna ozubeného řemene	☐	☐
Výměna vložky čističe vzduchu	☐	☐
Výměna motorového oleje	☐	☐
Razítko servisu Škoda		
Příští servisní prohlídka:		
Stav km:		
Datum:		
podle toho, co nastane dříve		