

SERVISNÍ DOKLAD

Datum: 23. 1. 2018

Stav km: 128 631

Bylo provedeno: ano ne

Servisní prohlídka

☒ ano ☐ neProhlídka s dodatečnými úkony
každých 30 000 km /60 000 km / 90 000 km ☐ ano ☒ neVýměna brzdové kapaliny ☒ ano ☐ neVýměna ozubeného řemene ☐ ano ☒ neVýměna vložky čističe vzduchu ☐ ano ☒ neVýměna oleje (Haldex spojka) ☐ ano ☒ neVýměna motorového oleje ☒ ano ☐ ne

UVCETENÍ ZOPAKU RAZÍTKA

ŠKODA



Service

Servisní centrum
FEMAT Radotín s.r.o.
Praha 5 - Radotín

GZ A0224871

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: 128 631

Datum: 11. 2. 2018

podle toho, co nastane dříve
resp. podle ukazatele servisních intervalů

Datum: _____

Stav km: _____

Bylo provedeno: ano ne

Servisní prohlídka

☐ ano ☐ neProhlídka s dodatečnými úkony
každých 30 000 km /60 000 km / 90 000 km ☐ ano ☐ neVýměna brzdové kapaliny ☐ ano ☐ neVýměna ozubeného řemene ☐ ano ☐ neVýměna vložky čističe vzduchu ☐ ano ☐ neVýměna oleje (Haldex spojka) ☐ ano ☐ neVýměna motorového oleje ☐ ano ☐ ne

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: _____

Datum: _____

podle toho, co nastane dříve
resp. podle ukazatele servisních intervalů

Datum: _____

Stav km: _____

Bylo provedeno: ano

Servisní prohlídka

☐ anoProhlídka s dodatečnými úkony
každých 30 000 km /60 000 km / 90 000 km ☐ anoVýměna brzdové kapaliny ☐ anoVýměna ozubeného řemene ☐ anoVýměna vložky čističe vzduchu ☐ anoVýměna oleje (Haldex spojka) ☐ anoVýměna motorového oleje ☐ ano

Razítko servisu Škoda

Příští servisní prohlídka:

Stav km: _____

Datum: _____

podle toho, co nastane dříve
resp. podle ukazatele servisních inter