



ČESKÁ REPUBLIKA
OSVEDČENÍ O REGISTRACI
ZVLÁŠTNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA A ZVLÁŠTNÍHO PŘIPOJNÉHO VOZIDLA
CERTIFICAT D'IMMATRICULATION

I.
ČAST



A. REGISTRAČNÍ ZNAČKA

U022304

D. TOVÁRNÍ ZNAČKA, OBCHODNÍ OZNAČENÍ, TYP

ZETOR, 6718

G.1.1. PROVOZOVATEL

ASTUR STRAŠKOV, A.S.

RODNÉ ČÍSLO / IČO

25421921

C.1.3. MÍSTO TRVALÉHO NEBO POVOLENÉHO POBYTU / SÍDLA

STRAŠKOV 103, STRAŠKOV-VODOCHODY, STRAŠKOV

I. DATUM VYDÁNÍ

13.02.2020

H. PLATNOST DO



ZAB 023831

PODPIS



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
E. IDENTIFIKAČNÍ ČÍSLO VOZIDLA (VIN)															
34014															I
DRUH VOZIDLA															II
TRAKTOR KOLOVÝ															
R. BARVA															III
MODRÁ															
S. POČET MÍST: CELKEM - K SEZENÍ - K STÁNÍ - LŮŽEK															IV
2/2/0/0															
SPOJOVACÍ ZARÍZENÍ - DRUH A TYP															V
ETAŽOVÝ PEVNÝ															
B. DATUM PRVNÍ REGISTRACE NEBO ROK VÝROBY															VI
11.07.1977															
ČÍSLO TECHNICKÉHO PRŮKAZU															VII
AE 615974															
JINÉ ZÁZNAMY															VIII
															IX
															X
															XI
															XII
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31

Sektor technická kontrola, s.p.

T. NEJVYŠŠÍ RYCHLOST [km.h⁻¹]
25

P.2. MAX. VÝKON MOTORU [kW]/OT.[min⁻¹]
42.7/2 200

HMOTNOST [kg]: G. PROVOZNÍ - F.2. POVOLENÁ
3 200/4 640

MAX. SVISLÉ STATICKÉ ZATÍŽENÍ SPOJOVACÍHO ZARÍZENÍ [kg]
7 250

O. MAX. POV. HMOTNOST PŘÍVĚSU [kg]: 0.1. BRZD. - 0.2. NEBRZD.

1	Druh vozidla	Zemědělský kolový traktor		
	tov. značka, typ	Zetor, n. p. Zetor 6718		
2	Karosérie	druh kabina bezpečnostní	výrobce Letostroj Letovice Agrostroj Komárno	výrobní číslo
3	Podvozek (rám)	výrobce Zetor, n. p., Brno		
		typ Z 6718	rok výroby 1977	výrobní číslo 34014
4	Motor	výrobce Zbrojovka, n. p., Brno		typ 6701
		palivo nafta	zdvihový objem válců 3 456 cm ³	rok výroby 1977
		počet válců 4 v řadě	chlazení kapalinové	prac. způsob 4dobý OHV
		vrtání 100 mm		zdvih 110 mm
		plný výkon 42,7 kW (58 koní) při 2 200 ot/min. nejvyšší točivý moment 21 kpm při 1 500 ot/min.		
5	Počet míst	k sezení 2	k stání —	lůžek —
6	Vnější rozměry vozidla	délka 3 670 mm	šířka 1 790 mm	výška 2 445 mm
7	Závěs pro přívěs	druh etážový – pevný	přípustná celková hmota přívěsu 7 250 * kg	
8	Nápravy	počet 2	z toho poháněných 1 – zadní	rozvor 2 247 mm
9	Kola, pneumatiky, obruče, pásy	druh kol (pásů)	předních jednoduchá – disková	zadních jednoduchá – disková
		rozměry a druhy pneumatik (obručí)		rozměry a druhy ráfků
		předních 7,50 – 16	zadních 14,9/13 – 28	předních 5,50 F × 16 zadních W 12 × 28
		počet náhradních kol s pneumatikami —		huštění pneumatik
				předních 2,5 barů zadních 1,7 barů
Technický průkaz motor. vozidla – přívěsu Série AE, čís. 615974				

IV. Technické prohlídky motorového vozidla

9

Datum prohlídky	Počet ujetých km	Stručný závěr o technickém stavu motorového vozidla v den prohlídky	Klasifikač. třída*)	Razítko DI a podpis techn. inspektora
9. února 1984		<i>dobry</i>	2	
28. února 1989		<i>dobry</i>	2	
28-02-2001		PŘÍŠTÍ PTK do: 28-02-2004 <i>01-03-46</i>		
24-02-2004		PŘÍŠTÍ PTK do: 04-02-2008 <i>24-02-2008</i>		
14-02-2008		PŘÍŠTÍ PTK do: 14-02-2012 <i>08-02-2012</i>		
28-02-2012		Technická prohlídka: 11-02-5101 způsobilost platí do: 11-02-2016		
25-02-2016		Technická prohlídka č. 16-53-2020 Způsobilost platí do: 25-02-2020		
25. 02. 2020		Technická prohlídka č. 25. 02. 2024 Způsobilost platí do: 20-02-2024		

*) (Vyplňuje se jen při klasifikačních prohlídkách)

Technický průkaz motor. vozidla – přívěsu Série AE, čís. * 615974



STK č. 3513
Tel.: 416 831 853
E-mail: jransdorf@raz-dva.cz

1/4

Název provozovatele:
STK Roudnice n. L. s.r.o.,
Sídlo firmy:
Žižkova 2483, 413 01 Roudnice nad Labem
Adresa provozovny:
Žižkova 2483, 413 01 Roudnice nad Labem

PARTNER
DEKRA
ICO: 64048471
DIČ: CZ64048471

PROTOKOL č. CZ-3513-20-02-1409
o technické prohlídce

Druh TP: pravidelná

Rozsah TP: plný

ID: 84007535
Dne: 25.02.2020

D.1 Tovární značka:	ZETOR	1. Druh vozidla:	TRAKTOR
D.2 Obchodní označení (typ):	6718	J. Kategorie vozidla:	T1
E. VIN (č. karoserie):	34014	A. Registrační značka:	U022304
7. Typ motoru:	6701	B. Datum první registrace:	11.07.1977
Stav počítadla ujeté vzdálenosti (km):	622	Číslo TP (dokladu):	AE615974

Měření emisí provedla SME č. 55.06.06 dne 25.02.2020, č. protokolu CZ-550606-20-02-0617

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad)	6
6.2.1.1.1	Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla.
6.2.10.2.1	Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci.
6.2.5.1.1	Sedadlo řidiče má poškozený nebo opotřeбенý povrch sedadla.
6.2.8.1.1	Stupátko nebo schůdky u vozidla poškozeny nebo zkorodovány, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost nebo bezpečnost.
6.2.9.2.1	Některý spojovací prvek upevnění samostatného technického celku je uvolněný, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost upevnění samostatného technického celku.
6.2.9.7.1	Netěsnost hydraulického zařízení.

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky:

Prohlídka provedena na kontrolní ploše před STK.
Počítadlo ujeté vzdálenosti v motohodinách.



S3513-20-02-1409

Razítko



podpis

Vozidlo je pro další provoz **způsobilé**.
Příští prohlídka musí být provedena do **25.02.2024**
Vozidlo z hlediska evidenční kontroly **vyhovuje**.
Kontrolní nálepka **vylepena**.
Technickou prohlídku provedl kontrolní technik, osvědčení č. STK0858



S3513-20-02-1409

Za správnost:



Razítko STK

podpis



ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

Směrnice 2014/45/EU

Directive 2014/45/EU

CZ	OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA ROADWORTHINESS CERTIFICATE číslo/number: CZ-3513-20-02-1409	
(1)	VIN/VIN:	34014
(2)	Registrační značka a symbol státu: / Registration plate number of the vehicle and country symbol of the State of registration:	U022304
(3)	Datum a místo kontroly: / Place and date of inspection:	25.02.2020 Žižkova 2483, 413 01 Roudnice nad Labem
(4)	Stav počítadla ujeté vzdálenosti v době prohlídky: / Odometer reading at the time of the test:	622
(5)	Kategorie vozidla: / Vehicle category:	T1
(6)	Zjištěné závady a stupně jejich závažnosti: / Identified deficiencies and their level of severity:	6.2.1.1.1: Povrchová koroze kabiny, karosérie nebo nástavby vozidla. 6.2.10.2.1: Na vozidle je kryt kola / blatník uvolněný nebo poškozený, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost jejich upevnění nebo funkci. 6.2.5.1.1: Sedadlo řidiče má poškozený nebo opotřeбенý povrch sedadla. 6.2.8.1.1: Stupátko nebo schůdky u vozidla poškozeny nebo zkorodovány, avšak tato závada nemá vliv na spolehlivost nebo bezpečnost. 6.2.9.2.1: Některý spojovací prvek upevnění samostatného technického celku je uvolněný, ale tato závada nemá vliv na spolehlivost upevnění samostatného technického celku. 6.2.9.7.1: Netěsnost hydraulického zařízení.
(7)	Výsledek technické prohlídky: / Result of the roadworthiness test:	způsobilé
(8)	Datum příští prohlídky: / Date of the next roadworthiness test:	25.02.2024
(9)	Vydala STK / Issued by testing center: Podpis a číslo osvědčení kontrolního technika / Signature and Certificate number of the inspector:	3513 STK0858
(10)	Jiné informace: / Other information:	Prohlídka provedena na kontrolní ploše před STK. Počítadlo ujeté vzdálenosti v motohodinách.



S3513-20-02-1409

Razítko



podpis

Datum a čas měření:
25.02.2020 09:54:00

Č. protokolu:
CZ-550606-20-02-0617

VIN:
34014

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:		vyhovuje	
		Naměřené	
Otáčky [min ⁻¹]	Předepsané	520	
Volnoběžné	#450 - 650	2350	
Přeběhové	2250 - 2450	4,00	
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		2,36	
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		dovolené	max 0,50
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]		naměřené	0,15

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): ActiaCZ, AT605, N, 1, -

Záznam z kouřoměru tvoří přílohu tohoto protokolu. **)

Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru. **)

Poznámky: VIN: 34014

Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu

koroze výfuku

Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje

Vylepena ochranná nálepka č.

Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: BNA6224

Datum provedení měření emisí: 25.02.2020

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

**) Nehodící se škrtněte.

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	520	2350	1,78	2,30	0
2	520	2350	1,45	2,36	0
3	520	2350	1,58	2,34	0
4	520	2350	1,37	2,45	0
Průměr posledních 4 platných	520	2350	0	2,36	0
Limit	#450 - 650	2250 - 2450	max 10	max #4,00	---



S3513-20-02-1409

Razítko

podpis



SME č. 55.06.06
Tel.: 416 831 900
E-mail: emise@honda-roudnice.cz

Název provozovatele:
Auto Krepčík, s.r.o.
Sídlo firmy:
Žižkova 2493, Roudnice nad Labem, 41301
Adresa provozovny:
Žižkova 2493, Roudnice nad Labem 41301

IČO: 27270548
DIČ: CZ27270548

ID: 5847834

PROTOKOL č. CZ-550606-20-02-0617
o měření emisí vozidla se vznětovým motorem s neřízeným systémem

D.1 Tovární značka: ZETOR
D.2 Obchodní označení (typ): 6718
E. VIN (č. karoserie): 34014
7. Typ motoru: 6701
Výrobní č. motoru *): -
Stav počítače ujeté vzdálenosti (km): 622

1. Druh vozidla: TRAKTOR
J. Kategorie vozidla: T1
A. Registrační značka: U022304
B. Datum první registrace: 11.07.1977
Typ emisního systému: Neřízený
Druh paliva: NM

KONTROLA:

Výsledek vizuální kontroly:		vyhovuje	
Otáčky [min ⁻¹]	Předepsané	Naměřené	
Volnoběžné	#450 - 650	520	
Přeběhové	2250 - 2450	2350	
Korigovaný součinitel absorpce [m ⁻¹]		4,00	
Hodnota kouřivosti naměřená [m ⁻¹]		2,36	
Rozpětí hodnot kouřivosti čtyř po sobě jdoucích měření [m ⁻¹]	dovolené	max 0,50	
	naměřené	0,15	

Použitý kouřoměr (výrobce, typ): ActiaCZ, AT605, N, 1, -

Záznam z kouřoměru tvoří přílohu tohoto protokolu. **)

Naměřené hodnoty jsou přímým on-line záznamem měření kouřoměru. **)

Poznámky jsou uvedeny v příloze.

Vozidlo z hlediska měření emisí vyhovuje

Vylepena ochranná nálepka č.

Měření emisí provedl kontrolní technik, osvědčení č.: BNA6224

Datum provedení měření emisí: 25.02.2020

Protokol vystaven dne: 25.02.2020

Za správnost:



Podpis

*) Pouze, je-li uvedeno v TP vozidla

**) Nehodící se škrtněte.

Datum a čas měření:
25.02.2020 09:54:00

Č. protokolu:
CZ-550606-20-02-0617

VIN:
34014

ZÁVADY ZJIŠTĚNÉ NA VOZIDLE:

LEHKÉ (A) (počet závad) 0

VÁŽNÉ (B) (počet závad) 0

NEBEZPEČNÉ (C) (počet závad) 0

Poznámky: VIN: 34014

Detailní výpis výsledků kontroly emisí je uveden v příloze tohoto protokolu
koroze výfuku

Typ motoru instalovaného ve vozidle souhlasí s typem motoru uvedeným v dokladech

Palivo: NM

Platné měření	n_vol [min ⁻¹]	n_ref [min ⁻¹]	t_acc [s]	k [m ⁻¹]	TPS [%]
1	520	2350	1,78	2,30	0
2	520	2350	1,45	2,36	0
3	520	2350	1,58	2,34	0
4	520	2350	1,37	2,45	0
Průměr posledních 4 platných	520	2350	0	2,36	0
Limit	#450 - 650	2250 - 2450	max 10	max #4,00	---