

ZNALECKÝ POSUDEK ČÍSLO 1088 / 2022



**o obvyklé ceně motorového vozidla
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER
RZ: 6M5 5600**

Zadavatel:

**Veleba, Milichovský a spol.,
insolvenční správce dlužníka Alfa taxi s.r.o.,
IČ 28636392, 8. května 522/5, Olomouc**

Posudek zpracoval:

**Tomáš Skandera
Hovězí 703
756 01 Hovězí**



Počet stran: 13
Počet předaných vyhotovení: 2

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky doporučené znaleckým standardem č. 1/2005 oceňování motorových vozidel.

Květen 2022

0. ÚVOD

0.1 Žadatel o znalecký posudek

**Veleba, Milichovský a spol.,
insolvenční správce dlužníka Alfa taxi s.r.o.,
IČ 28636392, 8. května 522/5, Olomouc**

Forma a datum vyžádání: písemná objednávka ze dne: **15.5.2022**

Požadovaný termín vypracování znaleckého posudku: **30.5.2022**

0.2 Účel vyžádání znaleckého posudku

Stanovení obvyklé ceny motorového vozidla
PEUGEOT EXPERT TRAVELLER
RZ: 6M5 5600

0.3 Datum, ke kterému má být cena vozidla stanovena

k datu: 18. května 2022

0.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku

prohlídka na místě
Kopie technické průkazu motorového vozidla serie **UI 939750**
fotodokumentace
Databáze výrobců motorových vozidel, katalog Eurotax, IBS expert,
Ceník nových automobilů
Katalog výrobců pneumatik
Znalecký standard 1/2005
Inzertní servery vozidel prodávaných na území ČR, Sauto, TipCars, Avízo

0 NÁLEZ



1.1 IDENTIFIKACE VOZIDLA

Značka a typ vozidla:

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER

Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL AF VICEUČELOVÝ
Technický průkaz série, číslo:	UI 939750
Výrobní číslo vozidla (karoserie) (VIN)	VF3VEAHHWJZ022877
Druh karoserie:	M1
Výrobní číslo motoru/rok výroby:	AHO1
Výrobce	AUTOMOBILES PEUGEOT FRANCIE
Obsah, druh, výkon motoru:	1997cm ³ , m.výkon 130kW/3750 ot/min
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	215/60 R17C 98R
Schválené změny oproti původnímu typu dle TP:	TAŽNE ZAŘÍZENÍ
Registrační značka vozidla	RZ 2224708
Datum prvního uvedení do provozu:	5.6.2018
STK platná do:	NEMÁ platnost do 4.6.2020
Provozovatel vozidla:	MARTIN SMETANA
Počet předchozích držitelů:	0
Barva	BÍLÁ
Stav počítáče ujetých km:	99 052 dle tachometru
Údaje o počtu ujetých km podle sdělení držitele:	SOUHLASÍ
Údaje zjištěné na vozidle s údaji v dokumentaci:	SOUHLASÍ

1.2. Údaje o opravách a poškození vozidla

Podle sdělení zástupce držitele vozidla během doby provozu nebyly na vozidle provedeny opravy. Na vozidle byla prováděna pravidelná běžná údržba a periodické výměny náplní a provádění seřizovacích úkonů.

1.3. Výbava vozidla

Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ pro naftový agregát
namontováno tažné zařízení

1.4. Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla byl zjišťován prohlídkou dne 18.5.2022 za přítomnosti zástupce objednatele pana Milichovského, na adrese Brno, Zábrdovická 15/16a

Zkušební jízda nebyla.

1.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla

1.5.1. Motor

Motor bez zjevného mechanického poškození. Lze nastartovat. **Palubní počítač hlásí chybu motoru nízká hladina AdBLUE nutný servis.** Chladicí soustava včetně elektrického ventilátoru a chladiče bez zjevného mechanického poškození, bezprostřední únik chladicí kapaliny nezjištěn. Palivový systém funkční, stopy po úniku paliva nezjištěny. **Automobil nemá platnou STK**

1.5.2. Převodové ústrojí

Skříň převodovky bez zjevného mechanického poškození. V místech spojů stopy po prolínání oleje nezjištěny. Stav údržby – standard zn. servis.

Celkový technický stav převodového ústrojí: stav úměrný základní amortizaci.

1.5.3. Nápravy a mechanismus řízení

Přední náprava: vizuálně nezjištěny deformace nápravnice, závěsných ramen a kloubových hřídelů.

Vůle v kloubech mechanismu řízení a převodu řízení nezjištěny.

Zadní náprava: Deformace rovněž vizuálně nezjištěny, stopy koroze na spojovacích prvcích.

Disková litá kola standardní, bez zjevných deformací a viditelné koroze.

Celkový technický stav náprav a mechanismu řízení stav úměrný základní amortizaci.

1.5.4. Karoserie

Skříň karoserie bez koroze lak vozidla bez odřenin.

Celkový technický stav karoserie: dobrý.

1.6. Pneumatiky na novém vozidle byly použity pneumatiky

pneu tovární značky

Continental Contact 100 215/60 R 17C

Výchozí cena pneu prvomontáže

CNPP = 3590 Kč/ks x 4ks

= 14360,00 Kč

Pneumatiky na vozidle

Pneu	LP	PP	LZ	PZ
Značka Typ		ORIUM winter		
Rozměr , označení		225/55 R17 101V		
Druh (prvovýroba nebo protektor)		PRVOVÝROBA		
Dezén (ozn.)		zimní		
Výchozí cena pláště [Kč]		1760		
Technická hodnota	50%	50%	50%	50%
Časová cena CČPV [Kč]	880	880	880	880

Celkem časová cena pneu na vozidle

CČPV 3520,00 Kč

2. Posudek

2.1. Stanovení technické hodnoty vozidla

2.1.1. Výpočet základní amortizace

Podle údajů v technickém průkazu je vozidlo v pátém roce provozu.

Doba provozu **DP = 4** **ZAD = 45%**

Podle stavu počítadla ujetých kilometrů s ohledem na sdělení držitele vozidla

Počet ujetých kilometrů **PKM = 90 052 Km** **ZAP = 55%**

Aritmetický průměr ZAD, ZAP **ZA = 45%**

2.1.2. Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
skupina	THSN	ZA	Tech.stav	THS	PDS	PTHS
	%	%	± %	%	%	%
skříň karoserie	100	45	0	55	25	13,75
ostatní skupiny vozidla	100	45	0	55	75	41.25
Redukovaná technická hodnota vozidla				THVR =		55%

2.2.3. Technický stav

Technický stav vozidla hodnocen, určena THVR **55%**, s ohledem na vypočtenou základní amortizace.

2.2.4. Výchozí cena vozidla

Nová vozidla dané modelové řady se v současné době prodávají. Výchozí cena vozidla byla stanovena parametrickým a cenovým porovnáním modelu s vozidly novými srovnatelného typu a provedení modelového roku 2018 prodávanými v ČR u autorizovaných prodejců.

Pramen: Katalog Peugeot 2022 a nabídkou obdobných automobilů na trhu.

Výchozí cena vozidla dle ceníku vozů.

PEUGEOT EXPERT TRAVELLER

CN = 1 095 000 Kč

2.2.5. Výpočet časové ceny vozidla

Výchozí cena vozidla	CN	1 095 000,00 Kč
Výchozí cena pneu prvomontáže	CNPP	-14360,00 Kč
Redukovaná cena vozidla	CR	1080640,00 Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla	THVR	55%
THVR x CR		594352,00 Kč
Časová cena pneu na vozidle	CČPV	3520,00 Kč
Celkem		597872,00 Kč
Časová cena vozidla po zaokrouhlení	CČV	597870,00 Kč

2.2.6. Výpočet obvyklé ceny vozidla

V porovnání s dosahovanou prodejní cenou vozidel srovnatelného typu v místě a čase uvažuji koeficient prodejnosti vozidla $KP = 0,9$

2.2.7. Koeficient prodejnosti

Koeficient prodejnosti je stanoven na základě porovnání časové ceny vozidla s dosahovanou prodejní cenou obdobných typů vozidel prodávaných v inzertní servery vozidel prodávaných na území ČR, Sauto, TipCars, Avízo. **Vozidlo nemá STK a hlásí chybu motorové jednotky.**

$$COB = CČV \times KP = 597870 \times 0,9 = 538\,083,00 - \text{Kč}$$

COB k datu 18.května 2022 po zaokrouhlení 538 000,00 Kč

Znalecký úkol:

Stanovení obvyklé ceny vozidla: **PEUGEOT EXPERT TRAVELLER k 18.květnu 2022**

Odpověď: **COB = 538 000,00,-Kč s DPH**

slovy: pětsettřicet osmtisíckorunčeských

Obvyklá cena je stanovena včetně DPH, pro vozidlo, zaregistrované v České republice a s platnými doklady.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne: 24. 6. 1993, číslo jednací: 2382 / 68 Kz, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady movitostí.

Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 1088 / 2022 ve znaleckém deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace

Otisk znalecké pečete

podpis



V Hovězí 23.5. 2022



EVROPSKÉ SPOLEČENSTVÍ OSVĚDČENÍ O REGISTRACI VOZIDLA. ČÁST II. (TECHNICKÝ PRŮKAZ)

ČESKÁ REPUBLIKA

UI 939750

ZÁKLADNÍ ÚDAJE O REGISTRACI	
B. Datum první registrace vozidla: 05.06.2018	Datum první registrace vozidla v ČR: 05.06.2018
A. Registrační značka vozidla: 6M55600	A. Registrační značka vozidla
C.1.1. a C.1.2. Vlastník (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): S AUTOLEASING, A.S. IČO: 27089444	C.1.1. a C.1.2. Vlastník (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): IČO:
C.2.3. Adresa poskytovatele: BUDĚJOVICKÁ 1912/64B, PRAHA, IČO: 140 00	C.2.3. Adresa poskytovatele:
C.1.1. a C.1.2. Poskytovatel (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): MARTIN ŠKRTANA IČO: 66554398	C.1.1. a C.1.2. Poskytovatel (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): IČO:
C.1.3. Adresa poskytovatele: SILKOVSKÁ-LAŠOVSKÝ 444, SILKOVSKO-LAŠOVSKÝ, 183 14	C.1.3. Adresa poskytovatele:
V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:	V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:
Vozidlo převzato - odtahováno (na totožné, kromě):	Vozidlo převzato - odtahováno (na totožné, kromě):
V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:	V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:
A. Registrační značka vozidla	A. Registrační značka vozidla
C.1.1. a C.1.2. Vlastník (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): IČO:	C.1.1. a C.1.2. Vlastník (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): IČO:
C.2.3. Adresa poskytovatele:	C.2.3. Adresa poskytovatele:
C.1.1. a C.1.2. Poskytovatel (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): IČO:	C.1.1. a C.1.2. Poskytovatel (příjemce a jméno nebo obchodní jméno): IČO:
C.1.3. Adresa poskytovatele:	C.1.3. Adresa poskytovatele:
V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:	V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:
Vozidlo převzato - odtahováno (na totožné, kromě):	Vozidlo převzato - odtahováno (na totožné, kromě):
V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:	V. OLOMOUC Dne: 05.06.2018 Podpis:
ÚŘEDNÍ ZAZNAMY	
DNE 05.06.2018 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAT921383.	
DNE 08.06.2018 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAT923402.	

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA				ZMĚNA	
K	ZTPR	10195-125-04	ESEVO	a2*2007/46*0532*	C
1	Typ vozidla	OSOBNÍ AUTOMOBIL			
2	AP	VÍCEÚČELOVÉ VOZIDLO			
3	Kategorie vozidla	M1			
4	Typ motoru	PEUGEOT			
5	Typ	V	Verze	E	Identifikační číslo
6	Obchodní označení	EXPERT TRAVELLER			
7	Identifikační číslo vozidla	VF3VLAHNGJ2022077			
8	Výrobce vozidla	AUTOMOBILES PEUGEOT, FRANCIE			
9	Výrobce	PEUGEOT			
10	Typ	AN01	Průměr kola	M16	
11	Max. výkon (kW) / P (a) (kW)	130.0/3 750	Průměr kola	1 997	
12	Průměr kola	2016/646W	Průměr kola	2016/646W	
13	Kombinovaný spotřeba (l/100 km)	0.51	Průměr kola	0.100 (l/100 km)	
14	Spotřeba				
15	Spotřeba				
16	Spotřeba				
17	Spotřeba				
18	Spotřeba				
19	Spotřeba				
20	Spotřeba				
21	Spotřeba				
22	Spotřeba				
23	Spotřeba				
24	Spotřeba				
25	Spotřeba				
26	Spotřeba				
27	Spotřeba				
28	Spotřeba				
29	Spotřeba				
30	Spotřeba				
31	Spotřeba				
32	Spotřeba				
33	Spotřeba				
34	Spotřeba				
35	Spotřeba				
36	Spotřeba				
37	Spotřeba				
38	Spotřeba				
39	Spotřeba				
40	Spotřeba				
41	Spotřeba				
42	Spotřeba				
43	Spotřeba				
44	Spotřeba				
45	Spotřeba				
46	Spotřeba				
47	Spotřeba				
48	Spotřeba				
49	Spotřeba				
50	Spotřeba				
51	Spotřeba				
52	Spotřeba				
53	Spotřeba				
54	Spotřeba				
55	Spotřeba				
56	Spotřeba				
57	Spotřeba				
58	Spotřeba				
59	Spotřeba				
60	Spotřeba				
61	Spotřeba				
62	Spotřeba				
63	Spotřeba				
64	Spotřeba				
65	Spotřeba				
66	Spotřeba				
67	Spotřeba				
68	Spotřeba				
69	Spotřeba				
70	Spotřeba				
71	Spotřeba				
72	Spotřeba				
73	Spotřeba				
74	Spotřeba				
75	Spotřeba				
76	Spotřeba				
77	Spotřeba				
78	Spotřeba				
79	Spotřeba				
80	Spotřeba				
81	Spotřeba				
82	Spotřeba				
83	Spotřeba				
84	Spotřeba				
85	Spotřeba				
86	Spotřeba				
87	Spotřeba				
88	Spotřeba				
89	Spotř				

Str.	Podpis	Str.	Podpis
A. Registrace vozidla		A. Registrace vozidla	
C.1.1. a C.1.2. Vlastník (příjemce a jednatel nebo státní osoba)		C.1.1. a C.1.2. Vlastník (příjemce a jednatel nebo státní osoba)	
C.1.3. Adresa poskytovatele		C.1.3. Adresa poskytovatele	
C.1.4. a C.1.5. Provozovatel (příjemce a jednatel nebo státní osoba)		C.1.4. a C.1.5. Provozovatel (příjemce a jednatel nebo státní osoba)	
C.1.6. Adresa poskytovatele		C.1.6. Adresa poskytovatele	
V		V	
Str.		Str.	
Podpis		Podpis	
Množství převzatých a odevzdaných (pro kolo, auto)		Množství převzatých a odevzdaných (pro kolo, auto)	
V		V	
Str.		Str.	
Podpis		Podpis	

ÚŘEDNÍ ZÁZNAMY

DNE 05.06.2018 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAT921383.

DNE 08.06.2018 BYLO VYDÁNO ORV Č. UAT923402.

POUČENÍ

1. Poskytovatel je povinen poskytnout kódy.

2. Poskytovatel je povinen poskytnout kódy, které jsou uvedeny v ORV, a které jsou uvedeny v ORV, a které jsou uvedeny v ORV.

3. Poskytovatel je povinen poskytnout kódy, které jsou uvedeny v ORV, a které jsou uvedeny v ORV.

4. Poskytovatel je povinen poskytnout kódy, které jsou uvedeny v ORV, a které jsou uvedeny v ORV.

OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA

Str.	Podpis	Str.	Podpis
05.06.2018		05.06.2018	
04.06.2020		04.06.2020	
04.06.2019		04.06.2019	
09.06.2018		09.06.2018	





Problém při startování motoru engine fault-chyba- motoru.

