

**ZNALECKÝ POSUDEK
ČÍSLO 1089 / 2022**



o obvyklé ceně motorového vozidla

**Škoda Octavia
RZ: 5M7 6644**

Zadavatel:

**Veleba, Milichovský a spol.,
insolvenční správce dlužníka Alfa taxi s.r.o.,
IČ 28636392, 8. května 522/5, Olomouc**

Posudek zpracoval:

**Tomáš Skandera
Hovězí 703
756 01 Hovězí**



Počet stran: 13
Počet předaných vyhotovení: 2

Znalecký posudek je vypracován s využitím metodiky doporučené znaleckým standardem č. 1/2005 oceňování motorových vozidel.

Květen 2022

0. ÚVOD

0.1 Žadatel o znalecký posudek

**Veleba, Milichovský a spol.,
insolvenční správce dlužníka Alfa taxi s.r.o.,
IČ 28636392, 8. května 522/5, Olomouc**

Forma a datum vyžádání: písemná objednávka ze dne : **15.5.2022**

Požadovaný termín vypracování znaleckého posudku: **30.5.2022**

0.2 Účel vyžádání znaleckého posudku

Stanovení obvyklé ceny motorového vozidla
Škoda Octavia
RZ: 5M7 6644

0.3 Datum, ke kterému má být cena vozidla stanovena

k datu : 18. května 2022

0.4 Podklady pro vypracování znaleckého posudku

prohlídka na místě
Kopie technické průkazu motorového vozidla serie **UG 120393**
fotodokumentace
Databáze výrobců motorových vozidel, Katalog Eurotax, IBS expert,
Ceník nových automobilů
Katalog výrobců pneumatik
Znalecký standard 1/2005
Inzertní servery vozidel prodáváných na území ČR, Sauto, TipCars, Avízo

0 NÁLEZ



1.1 IDENTIFIKACE VOZIDLA

Značka a typ vozidla:	ŠKODA OCTAVIA
Druh vozidla:	OSOBNÍ AUTOMOBIL AA SEDAN
Technický průkaz série, číslo:	UG 120393
Výrobní číslo vozidla (karoserie) (VIN)	TMBAM7NEXFO133167
Druh karoserie:	M1
Výrobní číslo motoru/rok výroby:	CPW
Výrobce	ŠKODA AUTO A.S. MLADÁ BOLESLAV
Obsah, druh, výkon motoru:	1997cm ³ , m.výkon 81kW/6000 ot/min
Druh a rozměr pneu prvomontáže:	205/55 R16C 91H
Schválené změny oproti původnímu typu dle TP:	přestavba LPG
Registrační značka vozidla	5M7 6644
Datum prvního uvedení do provozu:	11.12.2014
STK platná do	3.12.2022
Provozovatel vozidla:	ALFA TAXI S.R.O.
Počet předchozích držitelů:	0
Barva	BÍLÁ
Stav počítáče ujetých km:	466 475 dle tachometru
Údaje o počtu ujetých km podle sdělení držitele:	SOUHLASÍ
Údaje zjištěné na vozidle s údaji v dokumentaci:	SOUHLASÍ

1.2. Údaje o opravách a poškození vozidla

Na vozidle byla prováděna pravidelná běžná údržba a periodické výměny náplní a provádění seřizovacích úkonů.

1.3. Výbava vozidla

Výbava vozidla odpovídá údajům výrobce pro uvedený typ benzinový agregát s přestavbou na LPG

1.4. Prohlídka a zkušební jízda

Technický stav vozidla byl zjišťován prohlídkou dne 18.5.2022 za přítomnosti zástupce objednatele pana Milichovského, na adrese Brno, Zábrdovická 15/16a

Zkušební jízda nebyla.

1.5. Technický stav jednotlivých skupin vozidla

1.5.1. Motor

Motor bez zjevného mechanického poškození. Chladicí soustava včetně elektrického ventilátoru a chladiče bez zjevného mechanického poškození, bezprostřední únik chladicí kapaliny nezjištěn. Palivový systém funkční, stopy po úniku paliva nezjištěny. **Přestavba LPG.**

1.5.2. Převodové ústrojí

Skříň převodovky bez zjevného mechanického poškození. V místech spojů stopy po prolínání oleje. Stav údržby – standard zn. servis.

Celkový technický stav převodového ústrojí: stav úměrný základní amortizaci.

1.5.3. Nápravy a mechanismus řízení

Přední náprava: vizuálně nezjištěny deformace nápravnice, závěsných ramena kloubových hřídelů. Vůle v kloubech mechanismu řízení a převodu řízení nezjištěny.

Zadní náprava: Deformace rovněž vizuálně nezjištěny, stopy koroze na spojovacích prvcích.

Plechové kola standardní, bez zjevných deformací s viditelnou korozí.

Celkový technický stav náprav a mechanismu řízení stav úměrný základní amortizaci.

1.5.4. Karoserie

Skříň karoserie-poškozený pravý blatník oprava neodborná oprava , lak vozidla s odřeninami. Zadní pravé dveře jsou vychýlené z rámu jdou však uzavřít. Rozbité pravé vnější zrcátko.

Celkový technický stav karoserie: špatný stav.

1.6. Pneumatiky na novém vozidle byly použity pneumatiky

pneu tovární značky

Dunlop 205/55 R16C 91H

Výchozí cena pneu prvomontáže

CNPP = 1868 Kč/ks x 4ks

= 7472,00 Kč

Pneumatiky na vozidle

Pneu	LP	PP	LZ	PZ
Značka Typ		GOODYEAR Ultragrim 8		
Rozměr , označení		205/55 R16		
Druh (prvovýroba nebo protektor)		PRVOVÝROBA		
Dezén (ozn.)		zimní		
Výchozí cena pláště [Kč]		2700		
Technická hodnota	50%	50%	50%	50%
Časová cena CČPV [Kč]	1350	1350	1350	1350

Celkem časová cena pneu na vozidle

CČPV 5400,00 Kč

2. Posudek

2.1. Stanovení technické hodnoty vozidla

2.1.1. Výpočet základní amortizace

Podle údajů v technickém průkazu je vozidlo v pátém roce provozu.

Doba provozu DP = 7,5 ZAD = 65%

Podle stavu počítadla ujetých kilometrů s ohledem na sdělení držitele vozidla

Počet ujetých kilometrů PKM = 466 475 Km ZAP = 95%

Aritmetický průměr ZAD, ZAP ZA = 80%

2.1.2. Výpočet redukované technické hodnoty vozidla

	(a)	(b)	(c)	(d)	(e)	(f)
skupina	THSN	ZA	Tech.stav	THS	PDS	PTHS
	%	%	± %	%	%	%
skříň karoserie	100	80	0	20	25	5
ostatní skupiny vozidla	100	80	0	20	75	15
Redukovaná technická hodnota vozidla				THVR =		20%

2.2.3. Technický stav

Technický stav vozidla hodnocen, určena THVR 20%, s ohledem na vypočtenou základní amortizace.

2.2.4. Výchozí cena vozidla

Nová vozidla dané modelové řady se v současné době prodávají. Výchozí cena vozidla byla stanovena parametrickým a cenovým porovnáním modelu s vozidly novými srovnatelného typu a provedení modelového roku 2014 prodávanými v ČR u autorizovaných prodejců.

Pramen: Katalog ŠKODA AUTO a nabídkou obdobných automobilů na trhu.

Výchozí cena vozidla dle ceníku vozů.

Skoda Octavia 1,4 + LPG

CN = 535 000 Kč

2.2.5. Výpočet časové ceny vozidla

Výchozí cena vozidla	CN	535 000,00 Kč
Výchozí cena pneu prvomontáže	CNPP	-7472,00 Kč
Redukovaná cena vozidla	CR	527528,00 Kč
Redukovaná technická hodnota vozidla	THVR	20%
THVR x CR		105505,60 Kč
Časová cena pneu na vozidle	CČPV	5400,00 Kč
Celkem		110905,60 Kč
Časová cena vozidla po zaokrouhlení	CČV	110 900 Kč

2.2.6. Výpočet obvyklé ceny vozidla

V porovnání s dosahovanou prodejní cenou vozidel srovnatelného typu v místě a čase uvažují koeficient prodejnosti vozidla $KP = 0,7$

2.2.7. Koeficient prodejnosti

Koeficient prodejnosti je stanoven na základě porovnání časové ceny vozidla s dosahovanou prodejní cenou obdobných typů vozidel prodávaných v inzertní servery vozidel prodávaných na území ČR, Sauto, TipCars, Avízo. **Nutná oprava karoserie** vozidlo používáno jako TAXI proto koeficient 0,7

$$COB = CČV \times KP = 110900 \times 0,7 = 77\,630,00 - \text{Kč}$$

COB k datu 18.května 2022 po zaokrouhlení 77 600,00 Kč

Znalecký úkol:

Stanovení obvyklé ceny vozidla: Škoda Octavia 1,4 LPG k 18. květnu 2022

Odpověď: **COB = 77 600,00 Kč s DPH**

slovy: sedmdesátsedmtisícšestsetkorunčeských

Obvyklá cena je stanovena včetně DPH, pro vozidlo, zaregistrované v České republice a s platnými doklady.

Znalecká doložka

Znalecký posudek jsem podal jako znalec jmenovaný rozhodnutím Krajského soudu v Ostravě ze dne: 24. 6. 1993, číslo jednací : 2382 / 68 Kz, pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady movitostí.

Znalecký posudek je zapsán pod poř. č. 1089 / 2022 ve znaleckém deníku.

Znalečné a náhradu nákladů účtuji dle připojené likvidace

Otisk znalecké pečete

podpis



V Hovězí 23.5. 2022.

TECHNICKÝ POPIS VOZIDLA		ZMENA
7704 8120-331-11		811*2007/46*0283
1. Druh vozidla: OSOBNÍ AUTOMOBIL		
2. AA SEDAN		
3. Kategorie vozidla (písmeno): M1		
4.1. Označení značky: SKODA		
4.2. Typ: SE (výběr): AACPWAX0 (výběr): OFM6FM6AJ*		
4.3. Označení umocnění: OCTAVIA		
5. Identifikační číslo vozidla (VIN): TMBAM7NEXF0133167		
6. Vozidla vlastní: SKODA AUTO A.S., MLADÁ BOLESLAV, ČR		
7. Výrobce: VOLKSWAGEN AG		
8. Typ: CPW (výběr): BA + CNG		
9.2. Max. výkon (kW) / PA at (km/h): 81.00/6 000 (výběr): 1 395		
10. Průměr pneumatiky: 136/2014W (výběr): 136/2014W		
11. Průměr souhrnné spotřeby (l/100 km): 161/103/124 (výběr): 161/103/124		
12. Označení:		
13. Označení:		
14. Označení (bez doplňkové informace):		
15. Barva: BILA		
16. Počet míst: 5 (výběr): 5 (výběr): 0 (výběr):		
17. Maximální nákladní kapacita (kg):		
18.1. Celková hmotnost: 4 659 (výběr): 1 814 (výběr): 1 461		
18.2. Náklad (kg): 2 676		
19.1. Průměr souhrnné spotřeby (l/100 km): 161		
19.2. Průměr souhrnné spotřeby (l/100 km): 1 394		
19.3. Průměr souhrnné spotřeby (l/100 km): 1 878/1 878		
20.1. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
20.2. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
21. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
22. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
23. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
24. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
25. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
26. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
27. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
28. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
29. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
30. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
31. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
32. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
33. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
34. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
35. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
36. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
37. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
38. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
39. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
40. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
41. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
42. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
43. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
44. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
45. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
46. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
47. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
48. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
49. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
50. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
51. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
52. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
53. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
54. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
55. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
56. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
57. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
58. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
59. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
60. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
61. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
62. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
63. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
64. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
65. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
66. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
67. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
68. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
69. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
70. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
71. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
72. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
73. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
74. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
75. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
76. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
77. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
78. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
79. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
80. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
81. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
82. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
83. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
84. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
85. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
86. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
87. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
88. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
89. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
90. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
91. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
92. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
93. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
94. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
95. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
96. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
97. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
98. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
99. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
100. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
101. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
102. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
103. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
104. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
105. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
106. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
107. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
108. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
109. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
110. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
111. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
112. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
113. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
114. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
115. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
116. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
117. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
118. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
119. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
120. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
121. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
122. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
123. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
124. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
125. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
126. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
127. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
128. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
129. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
130. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
131. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
132. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
133. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
134. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
135. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
136. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
137. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
138. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
139. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
140. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
141. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
142. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
143. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
144. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
145. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
146. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
147. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
148. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
149. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
150. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
151. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
152. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
153. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
154. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
155. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
156. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
157. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
158. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
159. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
160. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
161. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
162. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
163. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
164. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
165. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
166. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
167. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
168. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
169. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
170. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
171. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
172. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
173. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
174. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
175. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
176. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
177. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
178. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
179. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
180. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
181. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
182. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
183. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
184. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
185. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
186. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
187. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
188. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
189. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
190. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
191. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
192. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
193. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
194. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
195. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
196. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
197. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
198. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
199. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
200. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
201. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
202. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
203. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
204. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
205. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
206. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
207. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
208. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
209. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
210. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
211. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
212. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
213. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
214. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
215. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
216. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
217. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
218. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
219. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
220. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
221. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
222. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
223. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
224. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
225. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
226. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
227. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
228. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
229. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
230. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
231. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
232. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
233. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
234. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
235. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
236. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
237. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
238. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
239. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
240. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
241. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
242. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
243. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
244. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
245. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
246. Označení: 860/860; 1 050/1 050		
247. Označení: 860/860; 1 050/1		

POUČENÍ			
1. Osvědčení o technické způsobilosti vozidla je vydáno pouze pro účely technické způsobilosti vozidla a není závazné pro ostatní účely.			
2. Osvědčení o technické způsobilosti vozidla je vydáno pouze pro účely technické způsobilosti vozidla a není závazné pro ostatní účely.			
3. Osvědčení o technické způsobilosti vozidla je vydáno pouze pro účely technické způsobilosti vozidla a není závazné pro ostatní účely.			
4. Osvědčení o technické způsobilosti vozidla je vydáno pouze pro účely technické způsobilosti vozidla a není závazné pro ostatní účely.			
OSVĚDČENÍ O TECHNICKÉ ZPŮSOBILOSTI VOZIDLA			
Platí do: 11.12.2018 Datum vydání: 11.12.2018 Číslo: 15-12-593	Platí do: 06-12-2019 Datum vydání: 06-12-2019 Číslo: 15-12-593	Platí do: -5-12-2020 Datum vydání: -5-12-2019 Číslo: 15-12-593	Platí do: 3.12.2021 Datum vydání: 3.12.2020 Číslo: 15-12-593
Platí do: 3.12.2022 Datum vydání: 3.12.2021 Číslo: 15-12-593	Platí do: 06-12-2019 Datum vydání: 06-12-2019 Číslo: 15-12-593	Platí do: -5-12-2020 Datum vydání: -5-12-2019 Číslo: 15-12-593	Platí do: 3.12.2021 Datum vydání: 3.12.2020 Číslo: 15-12-593



Poškozený přední pravý nárazník



Poškozené zadní pravé dveře - nesedí v rámu.



Poškozené pravé vnější zrcátko

