

BMW Group - AIR: 2023-02-24 / 09:17
Autorizovaný partner BMW: 20117/02
Model: 530D XDR A
Identifikační číslo vozidla: WBAJN51000G978875
Vývojové označení: G31
Kód typu: JN61
Typ vedení: JN61

Vozidlo

BMW 530D XDR A, 195kW

WBAJN51000G978875



Vývojové označení G31
Barva blue-stone metallic
Aktuální stupeň integrace S15A-19-07-555
Začátek záruky 1. listopadu 2017



Jsou k dispozici technické akce.

Technické kampaně

Stav	Číslo opatření	Popis	Rezervace
Otevřený	10013850300	Programování DDE - usazeniny v sání [Typ:Pozvání zákazníka] Lokální číslo opatření: -	

Kulance založená na VIN

Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1SACC011056	Chladič recirkulace výfukových plynů Bx7 Lokální číslo opatření: -
Otevřený	1SACC023714	Snímač plnicího tlaku P22 Lokální číslo opatření: -

Zvláštní informace


Stav	Číslo opatření	Popis
Otevřený	1INFO511056	Customer Information EGR-Cooler Lokální číslo opatření: -
Otevřený	1INFO711056	Bx7 Nx7 - Kühlmittelstand bei jedem Werkstattaufenthalt prüfen Lokální číslo opatření: -

Omezení záruky

Nevyskytují se omezení záruky

⚠ Aktuálně se nezobrazují omezení specifická pro trh. Zkontrolujte je v WDF/WXE prostřednictvím S-Gate.

Živá diagnostika

 Vyskytla se chyba. Zkuste to prosím později.

×

Servisní smlouvy

Žádné smlouvy BSI k dispozici

Informace o chybách servis/servisní poradenství

Nejsou k dispozici žádné informace o chybách.

Navigační mapa

Upozornění: Instalovanou mapu nelze jednoznačně vyhledat. Pravděpodobně je ve vozidle přítomna jedna z následujících map.

Nainstalovaná mapa	Kód pro odblokování (předplatné)	Nejnovější navigační mapa obsažena v předplatném	Nejnovější zpoplatněná navigační mapa
Road Map EUROPE EVO 2020-2 (Stav: 28.7.2020)	-	-	-
Road Map EUROPE EVO 2020-2 (Stav: 28.7.2020)	Kód pro odblokování je platný pro navigační mapy s datem zveřejnění do 31.1.2022 (SWID: 01200060).	Road Map EUROPE EVO 2022-1	Road Map EUROPE EVO 2022-2









































Detaily o vozidle

Typ vozidla	Osobní vozidlo
Značka	BMW
Model	530D XDR A
Karosérie	TOUR
Identifikační číslo vozidla (posledních 7 míst)	G978875
Identifikační číslo vozidla (17místné)	WBAJN51000G978875
Vývojové označení	G31
Řízení	LL
Motor	B570
Číslo motoru	65855127
Dodatečné zpracování výfukových plynů	EURO6, ZA, PI/CI, M, N1 I
Převodovka	AUT
Číslo převodovky	0392274WMK
sériové číslo Headunit	HB2238H8183734
Typ pohonu	ALLR
Stupeň integrace z výroby	S15A-17-07-505
Datum výroby	2.10.2017
Výrobní závod	Dingolfing
Datum expedice	6.10.2017
Dodávající prodejce	žádné zadání

° Provedení pro trh	EUR
Kód laku	C2Y
Kód čalounění	HRAT
Kód typu	JN61
Základní typ	JN51
Typ vedení	JN61

Zvláštní výbavy


Historie vozidel

Datum	Typ	Kilometrický pr...	Prodejce	Přehled		
26. 07. 2021	Servisní	137856 km	OSS-60010042 Lunacek, Brno	Automaticky		
 4600 07/2022 ✓		 4600 07/2022		  07/2022	  34000 07/2024 ✓	
25. 02. 2021	Klíč	129378 km	20117 Renocar a.s., Brno-Slatina	Klíč 0		
 14000 07/2022		 14000 486		  07/2022	  44000 07/2024	
24. 02. 2021	Klíč	129352 km	20117 Renocar a.s., Brno-Slatina	Remote KeyRead		
 14000 07/2022		 14000 487		  07/2022	  44000 07/2024	
14. 09. 2020	Klíč	118701 km	20117 Renocar a.s., Brno-Slatina	Klíč 0		
 25000 07/2022		 25000 647		 -500 0.9 % 07/2022	  60000 07/2024	
14. 09. 2020	Servisní	118701 km	20117 Renocar a.s., Brno, Brno-Slatina	Automaticky		
 25000 06/2022		 25000 06/2022		 -500 05/2022 ✓	  60000 06/2024	
28. 07. 2020	Klíč	113249 km	20117 Renocar	Klíč 0		

a.s., Brno-Slatina



— 28. 07. 2020 Servisní 113249 km 20117 Renocar a.s., Brno, Brno-Slatina Automaticky



— 20. 12. 2019 Klíč 94409 km 20117 Renocar a.s., Brno-Slatina Klíč 0



— 20. 12. 2019 Servisní 94409 km 20117 Renocar a.s., Brno, Brno-Slatina Automaticky



— 18. 11. 2019 Klíč 90337 km 20117 Renocar a.s., Brno-Slatina Klíč 0



— 31. 10. 2019 Záruka 90337 km 20117 Renocar a.s., Brno-Slatina Úloha: Steering wheel cover/steering wheel rim (leather, wood, plastic) Dented/wavy

— Úloha: Steering wheel cover/steering wheel rim (leather, wood, plastic) Dented/wavy

Popis: Steering wheel cover/steering wheel rim (leather, wood, plastic) Dented/wavy

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit sportovní volant
Pracovní jednotka I 32 33 015

7 PJ

Steering wheel cover/steering wheel rim (leather, wood, plastic)
Dented/wavy
Nález I 32 33 06 36 00


M Sportovní volant kůže
Díl I 32 30 8 008 186

1

18. 10. 2019 Klíč

85908 km


20117 Renocar Klíč 0
a.s., Brno-
Slatina



04. 10. 2019 Klíč

84167 km

20117 Renocar Klíč 0
a.s., Brno-
Slatina



04. 10. 2019 Záruka

84167 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina

Úloha: Joint disc Cracked / broken /
torn off
Úloha: KAFAS camera (camera-
based driver assist systems)
Occasional malfunction

Úloha: Joint disc Cracked / broken / torn off

Popis: Joint disc Cracked / broken / torn off

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit pružnou kotoučovou spojku zadního kloubového hřídele
Pracovní jednotka | 26 11 521

0 PJ

Joint disc Cracked / broken / torn off
Nález | 26 11 02 01 00

Šestihranný šroub
Díl | 26 11 7 527 475

3

Šestihranná matice s přírubou
Díl | 37 10 6 789 678

3

Kotoučová spojka
Díl | 26 11 7 610 061

1

Šroub vnější Torx
Díl | 26 11 8 607 971

3

Úloha: KAFAS camera (camera-based driver assist systems) Occasional malfunction

Popis: KAFAS camera (camera-based driver assist systems) Occasional malfunction

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Test vozidla provést
Pracovní jednotka | 00 00 006

0 PJ

Vyměnit kameru KAFAS s integrovanou řídicí jednotkou
Pracovní jednotka | 66 51 551

0 PJ

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul
Pracovní jednotka | 61 00 006

0 PJ

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb
Pracovní jednotka | 61 00 730

0 PJ

KAFAS camera (camera-based driver assist systems) Occasional
malfunction

Nález | 66 51 02 14 00

KAFAS
Díl | 66 51 9 461 797

1

— 04. 10. 2019 Záruka 84167 km 30521 Úloha: Joint disc Cracked / broken / torn off
Úloha: KAFAS camera (camera-based driver assist systems)
Occasional malfunction

— Úloha: Joint disc Cracked / broken / torn off

Popis: Joint disc Cracked / broken / torn off

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit pružnou kotoučovou spojku zadního kloubového hřídele 20 PJ
Pracovní jednotka | 26 11 521

Joint disc Cracked / broken / torn off
Nález | 26 11 02 01 00

Šestihhranná matice s přírubou 3
Díl | 37 10 6 789 678

Šroub vnější Torx 3
Díl | 26 11 8 607 971

Kotoučová spojka 1
Díl | 26 11 7 610 061

Šestihhranný šroub 3
Díl | 26 11 7 527 475

— Úloha: KAFAS camera (camera-based driver assist systems) Occasional malfunction

Popis: KAFAS camera (camera-based driver assist systems) Occasional malfunction

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Vyměnit kameru KAFAS s integrovanou řídicí jednotkou 3 PJ
Pracovní jednotka | 66 51 551

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb 4 PJ
Pracovní jednotka | 61 00 730

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 2 PJ
Pracovní jednotka | 61 00 006

Test vozidla provést 4 PJ
Pracovní jednotka | 00 00 006

KAFAS camera (camera-based driver assist systems) Occasional
malfunction
Nález | 66 51 02 14 00

KAFAS
Díl | 66 51 9 461 797

1


— 03. 10. 2019 Klíč 84167 km 20117 Renocar Klíč 0
a.s., Brno-
Slatina



03. 10. 2019 Servisní

84167 km

20117 Renocar
a.s., Brno,
Brno-Slatina



✓

✓

03. 10. 2019 Záruka

84167 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina

Úloha: Engine oil service
Úloha: Service - standard scope
Úloha: Service - micro
filter/activated carbon filter

Úloha: Engine oil service

Popis: Engine oil service

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Engine oil service
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

Úloha: Service - standard scope

Popis: Service - standard scope

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Service - standard scope
Nález I 87 00 06 00 00

Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter

Popis: Service - micro filter/activated carbon filter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Service - micro filter/activated carbon filter
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 6 996 208

1

24. 09. 2019 Klíč


82701 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina

Klíč 0



29. 03. 2019 Klíč 60568 km 20117 Renocar Klíč 0
a.s., Brno-
Slatina




29. 03. 2019 Servisní 60568 km 20117 Renocar Automaticky
a.s., Brno,
Brno-Slatina



13. 02. 2019 Klíč 56639 km 20117 Renocar Klíč 0
a.s., Brno-
Slatina



13. 02. 2019 Servisní 56639 km 20117 Renocar Automaticky
a.s., Brno,
Brno-Slatina



13. 02. 2019 Záruka 56639 km 20117 Renocar Úloha: Engine oil service
a.s., Brno- Úloha: Service - vehicle check
Slatina Úloha: Service - standard scope
Úloha: Service - air cleaner
Úloha: Service - fuel filter
Úloha: Service - micro
filter/activated carbon filter

Úloha: Engine oil service

Popis: Engine oil service

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Engine oil service
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

Úloha: Service - vehicle check

Popis: Service - vehicle check

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis - kontrola vozidla 6 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 624

Service - vehicle check
Nález I 87 00 05 00 00

— Úloha: Service - standard scope

Popis: Service - standard scope

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 105

Service - standard scope
Nález I 87 00 06 00 00

— Úloha: Service - air cleaner

Popis: Service - air cleaner

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis vzduchová filtrační vložka 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 602

Service - air cleaner
Nález I 87 13 01 00 00

Vložka vzduchového filtru 1
Díl I 13 71 8 691 835

— Úloha: Service - fuel filter

Popis: Service - fuel filter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis palivového filtru 5 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 604

Service - fuel filter
Nález I 87 13 02 00 00

Vložka palivového filtru 1
Díl I 13 32 8 591 019

— Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter

Popis: Service - micro filter/activated carbon filter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 616

Service - micro filter/activated carbon filter
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím 1
Díl I 64 11 6 996 208

— 13. 02. 2019 Záruka 56639 km 20117 Renocar Úloha: Coolant radiator incl. module
a.s., Brno- carrier Poorly bled
Slatina Úloha: Bluetooth telephone
function / TCU / MULF / ULF / ULF-

— Úloha: Coolant radiator incl. module carrier Poorly bled

Popis: Coolant radiator incl. module carrier Poorly bled

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní doba bez předpisu/chladič	6 PJ
Pracovní jednotka I 17 99 000	

Coolant radiator incl. module carrier Poorly bled
Nález I 17 11 00 72 00

— Úloha: Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Occasional failure

Popis: Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Occasional failure

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Naprogramovat/kódovat řídicí jednotku(-y) včetně vymazání paměti chyb	4 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 730	

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul	2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006	

Test vozidla provést	3 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556	

Test vozidla provést	0 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006	

Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Occasional failure
Nález I 84 11 26 11 00

—	13. 02. 2019 Záruka	56639 km	20117 Renocar a.s., Brno-Slatina	Úloha: Coolant radiator incl. module carrier Poorly bled Úloha: Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Occasional failure
---	---------------------	----------	----------------------------------	--

— Úloha: Coolant radiator incl. module carrier Poorly bled

Popis: Coolant radiator incl. module carrier Poorly bled

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní jednotka I 17 99 000	Místní	0 PJ
-------------------------------	--------	------

Coolant radiator incl. module carrier Poorly bled
Nález I 17 11 00 72 00

— Úloha: Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Occasional failure

Popis: Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-SBX-H / Combox Occasional failure

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Pracovní jednotka I 61 00 006	Místní	0 PJ
-------------------------------	--------	------


Pracovní jednotka I 00 00 006	Místní	0 PJ
-------------------------------	--------	------

Pracovní jednotka I 61 00 730	Místní	0 PJ
-------------------------------	--------	------

Bluetooth telephone function / TCU / MULF / ULF / ULF-SBX / ULF-

SBX-H / Combox Occasional failure
Nález I 84 11 26 11 00

— 27. 12. 2018 Klíč 51988 km 29356 Klíč 0



— 17. 10. 2018 Záruka 42804 km 20117 Renocar a.s., Brno-Slatina Úloha: Drive motor for roller cover, luggage compartment (auto-remote opening) Permanent failure

— Úloha: Drive motor for roller cover, luggage compartment (auto-remote opening) Permanent failure

Popis: Drive motor for roller cover, luggage compartment (auto-remote opening) Permanent failure

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Provést diagnostiku vozidla-testovací modul 2 PJ
Pracovní jednotka I 61 00 006

Test vozidla provést 2 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 556


Test vozidla provést 4 PJ
Pracovní jednotka I 00 00 006

Demontovat a namontovat/vyměnit komfortní otvírač krytu zavazadlového prostoru 15 PJ
Pracovní jednotka I 51 43 782


Drive motor for roller cover, luggage compartment (auto-remote opening) Permanent failure
Nález I 51 43 10 12 00

Sloupky D zvedák 1
Díl I 51 43 7 385 491


— 09. 10. 2018 Klíč 42804 km 20117 Renocar a.s., Brno-Slatina Klíč 0



— 25. 09. 2018 Klíč 41116 km 20117 Renocar a.s., Brno-Slatina Klíč 0



— 15. 06. 2018 Servisní 28047 km 20117 Renocar a.s., Brno, Brno-Slatina Automaticky



14. 06. 2018 Klíč

28047 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina

Klíč 0



14. 06. 2018 Záruka

28047 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina

Úloha: Engine oil service
Úloha: Service - standard scope
Úloha: Service - micro
filter/activated carbon filter

Úloha: Engine oil service

Popis: Engine oil service

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis motorového oleje
Pracovní jednotka I 00 00 610

3 PJ

Engine oil service
Nález I 87 00 02 00 00

Sada vložka olejového filtru
Díl I 11 42 8 583 898

1

Úloha: Service - standard scope

Popis: Service - standard scope

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis ve standardním rozsahu
Pracovní jednotka I 00 00 105

2 PJ

Service - standard scope
Nález I 87 00 06 00 00

Úloha: Service - micro filter/activated carbon filter

Popis: Service - micro filter/activated carbon filter

Bude posouzeno jako opakovaný pokus: Ne

Originální znění požadavku zákazníka:

Servis mikrofiltru
Pracovní jednotka I 00 00 616

2 PJ

Service - micro filter/activated carbon filter
Nález I 87 64 01 00 00

Sada mikrofiltr/filtr s aktivním uhlím
Díl I 64 11 6 996 208

1

12. 06. 2018 Klíč

28039 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina

Klíč 0






22.03.2018 Klíč



18676 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina



13.10.2017 Servisní



2 km

20117 Renocar
a.s., Brno-
Slatina

